

大岩板切割机 岩板 奥连特石材机械

产品名称	大岩板切割机 岩板 奥连特石材机械
公司名称	莱州奥连特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市开发区玉海街5380号
联系电话	13792556844

产品详情

石材切割机由切割刀组、石料输送台、定位导板及机架组成.石材切割机采用铁制作适合干切，大岩板切割机，湿切各类石材、建材、瓷砖、花岗岩、大理石、水泥板、红砖、耐火砖等，.是家庭装修必备的利器
石材切割机由切割刀组、石料输送台、定位导板及机架组成.石材切割机采用铁制作适合干切，岩板切割机，湿切各类石材、建材、瓷砖、花岗岩、大理石、水泥板、红砖、耐火砖等，.是家庭装修必备的利器

结束语：每个公司或每个人都有着不同的测量方法和方式，只是我们用什么方法能达到快速和准确的测量和出图，这个才是我们需要考虑。现场测量和业主及施工项目的经历沟通尤为重要。结束语：每个公司或每个人都有着不同的测量方法和方式，只是我们用什么方法能达到快速和准确的测量和出图，这个才是我们需要考虑。现场测量和业主及施工项目的经历沟通尤为重要。结束语：每个公司或每个人都有着不同的测量方法和方式，只是我们用什么方法能达到快速和准确的测量和出图，这个才是我们需要考虑。现场测量和业主及施工项目的经历沟通尤为重要。

4、锯片进给失控

故障原因：油缸漏油、活塞油封老化、密封不严；电磁阀阀芯密

封不严或由于油内杂质较多，阀芯关闭不到位，有卸压现象。

故障处理：首先清洗电磁阀阀芯，岩板，如果液压油杂质较多或起泡沫，则更换液压油；再检查锯片升降油缸是否漏油、活塞油封老化情况。

4、锯片进给失控

故障原因：油缸漏油、活塞油封老化、密封不严；电磁阀阀芯密

封不严或由于油内杂质较多，阀芯关闭不到位，有卸压现象。

故障处理：首先清洗电磁阀阀芯，如果液压油杂质较多或起泡沫，则更换液压油；再检查锯片升降油缸是否漏油、活塞油封老化情况。

大岩板切割机-岩板-奥连特石材机械(查看)由莱州奥连特机械有限公司提供。莱州奥连特机械有限公司(www.lzorient.com)是从事“石材切割机,瓷砖切割机,花岗岩抛光磨头”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李力。