

天津惠普笔记本打不开损坏维修选择天津信胜

产品名称	天津惠普笔记本打不开损坏维修选择天津信胜
公司名称	天津迅荣科技发展有限公司
价格	200.00/个
规格参数	惠普:各种
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路12号3幢4层404-040（注册地址）
联系电话	022-58385844 15332185861

产品详情

T@信胜数据恢复

惠普显卡门事件就是NVIDIA最近被迫承认的GF8400,GF8600所有显卡存在的硬件缺陷问题。

原因

是其GPU内部的粘合材料在热胀冷缩的时候,伸缩比不同其他材料.于是GPU在每经过一次冷热交替的时候都会有一些松动,产生种种故障，最终报废。这个缺陷在台式机和笔记本电脑的GF8400,GF8600全系列都有。

NVIDIA针对此问题曾发布过新的驱动程序，以通过驱使系统风扇提前运行以降低显示芯片散热压力，控制GPU核心温度变化过快来实现保护笔记本，但这毕竟只是权宜之计，治标不治本。

厂商对策

此报道公布之后，立即有厂商包括戴尔和惠普这两个移动界的国际巨头作出了相应的回应同时给出了临时解决方案：戴尔迅速更新了多款使用GeForce 8M系列显卡笔记本的BIOS程序，试图稳定GPU温度，但据爱本帮网友反应，此方法的效果似乎并不明显；惠普也已经在官方网站发表声明，开始着手解决由于NVIDIA移动显卡缺陷导致的笔记本质量问题，惠普表示，受影响的机型包括Pavilion dv2000/dv6000/dv9000以及Compaq Presario V3000/V6000系列。对于出现问题的这些机型，惠普提供了一个叫做有限质保服务增强的计划，如果用户已经遇到了由此引起的故障，则将提供免费维修。如果用户还没有遇到此类问题，则需要更新BIOS进行预防。

简单的更新BIOS程序以控制GPU温度平衡从而降低故障发生率，这种方法当然只是权宜之计，如果要彻底消除故障隐患，则必须更换主板或显卡散热处理。因为之前包括现在的绝大多数笔记本使用的独立移动显卡都是直接焊接在笔记本主板上的。如此一来，一旦要召回显卡的话，无论对笔记本厂商还是对于Nvidia来说都是一件相当耗费成本的大工程。

地址：天津市南开区鞍山西道百脑汇科技大厦9楼901

电话：5869 7807 / 5869 7869

手机：1337 0392 718

公交线路：45,50,609,633,662,678,681,829,851,867,879,650,851到卧龙里站

609,640,687,705,842,847,849,859到世通大厦站