

吊扇做3C认证

产品名称	吊扇做3C认证
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

需要注意的是，3C标志并不是质量标志，它是一种最基础的安全认证。

3C认证主要是试图通过“统一目录，统一标准、技术法规、合格评定程序，统一认证标志，统一收费标准”等一揽子解决方案，彻底解决长期以来中国产品认证制度中出现的政出多门、重复评审、重复收费以及认证行为与执法行为不分的问题，并建立与国际规则相一致的技术法规、标准和合格评定程序，可促进贸易便利化和自由化。

一般的安装方法是：将吊扇在天花板固定好后，再把电网火线接到吊扇调速器的一端，风扇的一条线接调速器的另一端，零线直通（即零线接风扇的另一条线）。

具体吊扇的安装方法如下：

所需工具：螺丝刀、遮蔽胶带、备用装置、接线螺母

步骤1：要使电路断电，请拆下相应的保险丝或使相应断路器跳闸。另外，您也可以操作总开关以切断家里的总电源。

步骤2：从天花板上拆下原来的灯具。大多数灯具都使用螺栓或螺钉固定在天花板上，拆下盖板后可断开连接。

步骤3：降低灯具，并断开电线。用遮蔽胶带标记每根电线，以便以后识别。

步骤4：查阅制造商有关配线颜色编码的说明以及推荐的吊扇安装步骤。在大多数家庭中，电路中有两根线，灯具中有三根线。将黑线和黑线相连、白线和白线相连，然后将剩余的接地线（裸线或绿线）连接到金属接线盒中或制造商建议的其他位置。使用接线螺母进行连接，并在连接后检查是否牢固。

步骤5：检查配线，查阅制造商的说明，然后小心地将所有电线推入接线盒（用于电气连接的金属盒或塑料盒）。

步骤6：按照制造商的说明，将吊扇连接到接线盒或挂钩上。

步骤7：如果在风扇下方安装电灯，请确保两个部件属于同一个品牌，并且设计用来一起工作（这样可使安装过程轻松得多）。从风扇单元上拆下底盖，然后拉出所有松散电线的末端，接着按照制造商的说明进行连接。通常是指黑线与黑线连接，白线与白线连接，接地线与接地线连接。

步骤8：为电路重新通电并测试系统。

其实，很多家电维修工作，您都可以自己完成。但是请一定确保采取相应的安全预防措施，并在必要时及时联系专业人员。

3C认证作用

3C标志一般贴在产品表面，或通过模压压在产品上，仔细看会发现多个椭圆形的“CCC”暗记。每个3C标志后面都有一个随机码，每个随机码都有对应的厂家及产品。