

焊锡机 苏州创点 小型焊锡机

产品名称	焊锡机 苏州创点 小型焊锡机
公司名称	苏州创点智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟经济开发区高新技术产业园宁波路88号
联系电话	13616238750

产品详情

自动焊锡机的维护和保养:

- 1.更换烙铁头的时候，请把整个机器的电源关掉，温度控制器的电源也必须给关掉，同时确保烙铁头温度已经降到可触摸的范围在进行更换，以免损坏烙铁头或者发生tang伤事件。
2. 在设备焊接的整个过程中严禁用手触摸烙铁头，以及下部焊锡机模组以免烫shang。在机器运行过程中，严禁身体的任何部位伸入机器的运行区域，以免发生不必要的事故（操作人员自我防范意识要强，严禁打瞌睡）。
3. 烙铁头一般更换的三种原则：一是烙铁头没有温度，二是烙铁头发现穿孔，三是不良品明显增多。如出现以上三种情况请及时的更换烙铁头。（根据客户所焊接的产品大小及焊接的温度不同烙铁头的使用寿命也是不一样的，焊锡机烙铁头作为常规耗材建议客户提早做好备品备件以免耽误生产周期）。

自动焊锡机优点：

- 1.送锡管前段（靠近烙铁头的位置）软管，在调机时一般距离烙铁头的前段大概3-5mm，不要太靠前（容易被烙铁头高温烫坏）或是太靠后（容易出现送锡偏移），焊锡机，以免造成锡丝的堵塞或是送锡偏移。
- 2.每天工作结束时，请操作人员把机器和温度控制器的电源给关闭，以节约用电（最hao把插头也拔掉，避免雷电）。

苏州创点智能设备有限公司专业定制销售三轴焊锡机，三轴螺丝机，三轴点胶机，三轴平台，非标自动化设备定制，自动化定制。公司不断提高技术及水平，以满足客户的需求。

一、客户对于产品的精度和尺寸要求。对于一些精度很高的产品，在生产过程中速度不能太快。过快的速度，很难保证产品的精度和相应的良品率。产品有很高的精度和尺寸，必然会要求设备的精度要高，比如一些高质量的LED封装、或者一些工艺要求高的产品。机器的运转牵涉到零件，电气控制等各个方面，优质焊锡机，在实际生产中，过高的产能会影响产品的质量。

二、厂商与客户的沟通和客户对产品的熟悉度要高过厂商。在初谈沟通过程中，客户要告诉厂家希望产能达到多少，在那些地方可以提高生产效率。对于自动化设备厂商而言，小型焊锡机，就不可能知道客户现有的实际产能和期望产能的差距，从而在设计上有所偏差，给客户造成一定的损失。

焊锡机-苏州创点-小型焊锡机由苏州创点智能设备有限公司提供。苏州创点智能设备有限公司（www.cshuangdian.com）位于常熟经济开发区高新技术产业园宁波路88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前创点智能设备在工业制品中享有良好的声誉。创点智能设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。创点智能设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。