

涂料油漆 屯昌涂料油漆 海南琼露建材

产品名称	涂料油漆 屯昌涂料油漆 海南琼露建材
公司名称	海南琼露工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区业里东二街3区32号
联系电话	13955573948

产品详情

防水密封问题如何解决

防水密封问题如何解决

接缝处防水问题如何解决？该如何做好防水密封？相信这是防水施工人员最为关心的问题，今天，小编就和大家一起聊聊防水密封问题该如何解决。

1. 为什么密封胶出现鼓泡？

出现鼓泡的主要原因有：

a.施胶时断断续续，填充不密实，中间留有空洞，当空气遇热膨胀导致密封胶鼓泡；

b.泡沫棒沾水潮湿或沾有其它可挥发液体，当液体挥发时导致胶体鼓泡甚至吹破，切开后可见气体挥发的小孔；

c.施工程序安排不合理，施胶后还未完全固化即在接缝上方部位进行湿作业，导致水流入接缝中引起鼓泡。

解决方法：密封胶出现鼓泡必须切除后重新补胶，否则不仅影响外观，还可能导致漏水事故。

2. 密封胶与墙体粘结处出现连续缝隙或空洞怎么办？

这种情况大多出现在墙角处的接缝，原因是打胶时内侧填胶量不足，刮胶时只能贴着与胶面平行的墙面进行，难以把原来的凹陷处填满。墙角处是打胶较困难的位置，有时因为事先安装好了落水管，更是加大了操作难度。

解决方法：要避免此类情况发生，首先在施胶时要保证填充足够的密封胶，如果刮平后发现缝隙和空洞

，也要及时补胶，以免后期返工。

3. 密封胶为什么出现脱胶现象？密封胶出现脱胶怎么办？

混凝土本就属于难粘材料，如果对粘结面的处理不到位，就会出现脱胶的问题。由于PC构件制作或者选用的水泥种类等原因，接缝部位会沾有水泥浮浆，浮浆与密封胶的粘结性要远远好过与构件本身的粘结性，当出现位移时，浮浆就被密封胶剥离构件，导致脱胶。

另一种情况是制作构件的水泥极易产生浮灰，无法彻底清除，此时必须使用底涂剂对强度脆弱的构件表面进行强化，将浮灰封住后再进行施胶。

解决方法：施胶前必须将浮浆铲除将浮灰封住。

以上就是做防水密封是出现的问题，以及对应的解决方法，涂料油漆，相信通过本文的阅读，各位朋友对于防水密封问题一定有了更多的了解。

厨卫防水有门道

厨卫防水有门道

厨卫防水可以说是家装防水的重点部位，但是，三亚涂料油漆，对于一些没有防水经验的朋友来说，要想做好厨卫防水还是有一定的困难。

厨卫防漏，各种穿透墙面和地面的管口都是关键节点。“地漏、冷热水管口、下水口等，若与建筑面交接处没有处理好，就容易出现渗漏。”因此，在做防水层施工时，应先在这些部位涂刷防水涂料，接着再处理墙地面。根据室内防水规范要求，安装淋浴的卫生间，立面墙防水层高度必须要做到1.8米。没有安装洗浴装备的卫生间区域，墙面只做30厘米高的防水层即可。厨房部分，很多业主认为地面本身不洒水，所以无须做防水处理，为了以防万一，还是参照卫生间防水要求进行施工。

在选用防水材料方面，最需要提示业主的就是，聚氨酯材料与瓷砖粘结材料的融合性能差，屯昌涂料油漆，容易导致瓷砖层脱落。“一般在家装中要解决这个问题，就需要做打毛处理，但是如果做不好还会刺破防水层。”建议业主在需要贴砖的立面，采用聚合物水泥防水涂料等产品。不过，这并不代表聚氨酯材料差。“聚氨酯材料在家装中其实是比较的材料，价格也较高，只是由于其特性，不适合用于铺贴瓷砖而已。”

传统的瓷砖粘结使用的是水泥砂浆，如果聚氨酯材料不能与其融合，那么时下流行的瓷砖粘结剂呢？只要是水泥基的粘结材料，都不能很好地与聚氨酯融合，最终要看朋友们选择的瓷砖粘结剂成分是什么。

总之，琼海涂料油漆，要想做好厨卫防水，可靠的施工技术与好的材料，缺一不可。

防水施工常见问题如何避免

防水是现代家装必不可少的步骤，可以避免房屋漏水、预防邻里纠纷。但是，要做好防水，就必须避免以下问题。

1. 防水涂膜厚度不均

具体现象：涂料成膜后，厚度不均匀

防治措施：

a基层必须平整、不得有孔洞

b涂刷时必须分遍成膜

c涂料稠度因时因地调整

2. 涂料分层

具体现象：涂膜施工成膜后出现涂膜分层，或涂膜间有起泡

防治措施：

a分遍成膜过程中每遍施工前清理不到位

b前一遍已成防水膜未完全干燥

3. 防水施工完成后，涂膜开裂问题

具体原因：

a基层没有处理干净，有大量的浮土

b一次涂刷过厚，导致涂膜干燥过程中，水分挥发不均导致涂膜开裂

c在户外施工，外部条件有大风等天气，容易导致开裂

防治措施：

a施工前清除基层浮土，用涂料底涂处理基层，采取多遍薄涂刷的方法

b避免大风天气在户外进行施工

4. 防水涂层起疙瘩

具体现象：涂料中有疙瘩，涂膜施工后，涂膜中含有小颗粒

防治措施：

a不得使用过期或过搅拌后使用时间的涂料

b双组分材料要使用搅拌机来搅拌

c注意对搅拌桶的清理

d产品正确配比

5. 涂膜干燥速度慢

具体原因：因为单组分涂料是通过水分挥发成膜，高湿、低温环境，阻碍了涂料中水分的挥发，所以干燥速度比较慢

防治措施：

a加强室内的通风条件可以更利于水分的发挥

b采取薄涂和多遍涂刷的方式，更利于水分的挥发，在施工时一定要等到每遍涂膜干燥后再涂刷下一遍

c改用水泥基涂料进行施工，或使用其他防水涂料

6. 防水涂料与基层粘结不牢

具体现象：涂料与基层粘不上或起泡或粘结力不够

防治措施：

a基层必须清理干净

b检查基层的强度，不得起砂、起皮、松动

c水溶性涂料不得有明水

d溶剂型涂料基层必须干燥

e遍涂料必须使用打底料

只有处理好了以上问题，才能够确保我们防水工程的质量，才能充分发挥防水效果。

涂料油漆-屯昌涂料油漆-海南琼露建材(优质商家)由海南琼露工贸有限公司提供。涂料油漆-屯昌涂料油漆-海南琼露建材(优质商家)是海南琼露工贸有限公司（www.jhono.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张高元。