

楼板现浇混凝土价格 福州楼板现浇 鲍氏建设有限公司

产品名称	楼板现浇混凝土价格 福州楼板现浇 鲍氏建设有限公司
公司名称	福建鲍氏建设发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区榕城广场4号楼
联系电话	13850131616

产品详情

如何避免现浇楼板裂缝的出现？

1. 在设计中尽量考虑住宅的平面布局，避免形状突变，在形状突变的边角相应增加配筋。
2. 严格控制好混凝土施工。要控制好原材料及配合比，特别要重视砂、石的粒径及含泥量。现浇板应选用中粗砂，砂石含泥量均不得超过1%，楼板现浇钢筋，并控制好水灰比，严格按施工配合比进行配比，不得随意增加用水量。若砂、石粒径过细、过小，含泥量过大，水灰比过大都会降低混凝土强度，使混凝土产生裂缝。
3. 认真做好现浇板养护工作，是保证混凝土强度、防治裂缝产生的重要环节之一。
4. 现浇楼板上不要过早上人、堆料、施荷加载。因混凝土浇筑后要有一个硬化过程，才会有强度；在这个过程中，应对混凝土加以保养，不能对混凝土施加任何外力。

农村自建房现浇楼板可能会产生裂缝，其原因如下：

养护不到位

混凝土养护初期过早脱水，使混凝土出现干缩，后期养护不够，使混凝土碳化加剧，造成碳化收缩；还有可能是施工期间过度震动使支撑刚度变异部位出现多次瞬间相对位移，因此，混凝土楼板会出现裂缝。

控制混凝土裂缝可以在选择原材料时选用低热、干缩值小的水泥，要严格控制混凝土配合比，降低水灰

比及砂率，楼板现浇混凝土价格，选用单位用水量低的混凝土，也可以掺用保水性能好、颗粒细的粉煤灰。在施工方面，可以加强模板及支撑刚度，模板用水均匀湿透，避免模板干燥吸水必要时可采用钢模板；可以采用高频振捣器振捣，加强捣固，提高密实度。冬季养护混凝土时，要对混凝土表面进行保温，延缓拆模时间；在容易出现裂缝地方，适当配置温度筋；合理安排施工顺序，楼板现浇价格，避免混凝土楼板在终凝初期，出现较大的施工荷载和震动。

楼板现浇的厚度的选择：

(1) 我们一般家里长边与短边长度之比小于或等于2.0，应按双向板计算；

(2) 根据中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》的规定：现浇钢筋混凝土板的最小厚度不小于80mm。一般的楼板厚度是100mm。

(3) 根据设计规范：板中受力钢筋的间距，当板厚 $h \leq 150$ mm时，不宜大于200mm；当板厚 $h > 150$ mm时，不宜大于 $1.5h$ ，且不宜大于250mm。我们家庭的跨度一般不大，所以如果采用二级螺纹钢的话，可以采用间距200mm。当时有客户告诉我，说有人用单层钢筋，其实，从家里的实际情况和设计规范来讲，单层钢筋是不合理的，福州楼板现浇，一般是双层双向钢筋网片，在楼板中间上部钢筋可以断开，但四周的上面是需要负弯矩钢筋，如果不布负弯矩钢筋，就会出现裂缝，影响使用。

楼板现浇混凝土价格-福州楼板现浇-鲍氏建设有限公司由福建鲍氏建设发展有限公司提供。福建鲍氏建设发展有限公司（www.fjbsjs.com）在装潢设计这一领域倾注了无限的热忱和热情，鲍氏建设一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邓琴。