

# 贵州罗茨风机厂家电话【利鑫源机电】贵州罗茨风机

产品名称	贵州罗茨风机厂家电话【利鑫源机电】 贵州罗茨风机
公司名称	河南利鑫源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西工业区
联系电话	18538766987

## 产品详情

贵州罗茨风机准运前需要做的准备都一一列举出来了，下列这些你知道几条？

- 1、彻底清除见机内外的灰尘和杂物，并避免混入油。
- 2、检查进出口联接部位有无忘记坚固的地方，配管的支承件是否完备，需要冷却水的风机，冷却水管安装是否符合要求。
- 3、如果贵州罗茨风机在配管内有焊渣和铁屑等，应彻底清除。
- 4、将润滑油回流到两条油位线的上线位置（鼓风机运转后，油位会稍有下降），注油过少，会导致齿轮和轴承受损；注油过多，往往会引起温升偏高，造成齿轮和其他部件损坏。润滑油一般采用运动粘度220号全损耗系统用油。
- 5、贵州罗茨风机运转过程中不应加油。在运转一周后应更换新油一个月后第二次更换新油。以后，主、副油箱应按期更换润滑油。
- 6、用手沿旋转方向盘动风机联轴器，检查有无异常现象。

【利鑫源机电】公司发展奉行优质服务、用户至上的理念，产品生产以精益求精作为信条，致力于以良好的运行质量和服务质量，为广大新老客户提供优质、高效的产品和服务。

我们看看贵州罗茨风机试运转时都需要进行哪些操作。

1、打开进、排气侧阀门，在无负荷的状态下接通电源开头，核实旋向。需用冷却水的风机接通冷却水后，方可启动。

2、贵州罗茨风机启动后空载运转20-30分钟，检查有无异常振动及发热现象。如果出现异常现象，应立即停车，查明原因。异常现象大多由安装不良或联轴器对中不准引起，也有润滑油油位不适宜等其它情况。

3、然后，在正常负载情况下运转2-3小时，同时观察每个部件的温度和振动。

4、贵州罗茨风机运转中须注意电流表的示值，如出现异常应立即停车检查，其原因大多是由叶轮摩擦引起的。

【利鑫源机电】自创立之日起始终坚持科技创新，以节能、环保、创新为重点，不断开发新产品，拓展新业务。本着科技为先，以客户为本的生产理念，服务客户。

贵州罗茨风机是市场上销售量较高的鼓风机，使用时间久了都会出现一些问题。如果罗茨风机出现密封磨损问题，你知道该怎样处理吗？下面给了一些解决办法。

- 1.密封环与轴套同轴度误差大，解决方法更换磨损的零部件；
- 2.轴弯曲或杂物进入密封环，解决方法清除杂物并且进行轴校正；
- 3.转子振动太大或者轴承间隙过大，解决方法就是更换轴承清除变形影响。

你想了解更多鼓风机的知识吗？可以给在线客服沟通，本公司主要产品系列：罗茨鼓风机系列、气力输送设备系统、洗煤设备系列等。