

# 节煤王常压锅炉价格 节煤王常压锅炉 蓝山锅炉

产品名称	节煤王常压锅炉价格 节煤王常压锅炉 蓝山锅炉
公司名称	泰安市蓝山锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇商业街西首
联系电话	13505385973

## 产品详情

### 常压锅炉

常压锅炉本锅炉恒温自动控制，当温度达到设定值后，自动减缓燃烧速度，实现恒温供热，节省燃煤，采用整体多层保温，降低锅炉的散热损失，采用多回程螺纹烟管扰动技术，换热效率提高40-50%，实现了仅为160 左右低温排放。采用数字化控制，自动报警，安全可靠。科学的超大储煤仓设计，每日只需加1—3次煤，节煤王常压锅炉加工，正常运行中无须专人看管，保障安全

我们承诺：蓝山锅炉向顾客提供优质的产品和服务，诚心诚意地接受各类意见、建议。所有产品都可以享受三包政策：正常维护使用情况下，所有锅炉及辅机配件保修1年。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市蓝山锅炉设备有限公司

### 汽水两用锅炉

本实用新型涉及一种汽水两用锅炉，结构特点：占地面积小，结构紧凑。采用强制引风、洗浴出水量大，采暖面积大，出烟温度低，无需过高烟囱，无烟，无尘排放。锅炉内置光速传热导管，炉膛采用二次反烧技术，多层分火拱，燃烧时高温烟气从上部干馏室流经上层炉排在下部燃烧室进行惯性分离除尘，折弯冲刷对流受热面，有效的增加了受热面积。

我们承诺：蓝山锅炉向顾客提供优质的产品和服务，节煤王常压锅炉生产厂家，诚心诚意地接受各类意见、建议。所有产品都可以享受三包政策：正常维护使用情况下，节煤王常压锅炉价格，所

有锅炉及辅机配件保修1年。

常压锅炉运行过程中可能会出现紧急情况：

- 1、炉管爆裂：水质不良引起炉管结垢或腐蚀；缺水和爆管也可能互为因果，此外，由于设计缺陷、材料强度不足和焊接质量不好，均可能引起事故。
- 2、汽水共腾：产生这种情况的主要原因是：水质不良，含盐太高或锅炉负荷增加过急等，发现汽水共腾时，必须加强水质处理和加大连续排污。
- 3、锅炉缺水：发现锅炉缺水时，节煤王常压锅炉，应严禁进水，并采取紧急停炉措施，造成锅炉缺水事故的原因大多与运行人员松懈和误操作有关，或是与水位表因无冲洗措施而发生锅炉维修堵塞故障有关。
- 4、锅炉超压：司炉人员盲目提高工作压力或擅离工作岗位造成的；有时，锅炉维修由于压力表和安全阀同时失灵也会引起锅炉超压，因此，必须加强对司炉工岗位责任制和安全附件的检查。

我们承诺：蓝山锅炉向顾客提供优质的产品和服务，诚心诚意地接受各类意见、建议。所有产品都可以享受三包政策：正常维护使用情况下，所有锅炉及辅机配件保修1年。

节煤王常压锅炉价格-节煤王常压锅炉-蓝山锅炉由泰安市蓝山锅炉设备有限公司提供。泰安市蓝山锅炉设备有限公司（[www.lanshanguolu.com](http://www.lanshanguolu.com)）是从事“锅炉厂,蒸汽锅炉,燃气燃油锅炉,脱硫除尘器,常压锅炉,锅炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！  
联系人：王经理。