

服装印花机 开封印花机 虹彩数码皮革印花机

产品名称	服装印花机 开封印花机 虹彩数码皮革印花机
公司名称	东莞市虹彩数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号
联系电话	13560893880

产品详情

数码直喷印花机喷头不稳定有哪些原因

数码直喷印花机喷头，一直都是客户们关心的一个配件。特别是一些用户在使用数码直喷印花机打印时，会呈现忽然断墨和喷头简单损坏的现象，这就是因为数码直喷印花机喷头不稳定而形成的。其实这种现象的发作也不仅是喷头和机器的问题，更主要是因为操作不妥。下面小编来为大家简单介绍一下形成数码直喷印花机喷头不稳定的几个要素：

一、喷头堵塞是常见的原因。有可能是喷头周围的墨水没得到经常清洗而留在空气中，经过挥发成固体而堵塞，所以必须要定时清洗喷头。

二、喷头中的墨水量不标准，标准的是预加20-25ML的墨水量，多了少了都可能会呈现不出墨的现象。所以一定要按照标准操作。

三、喷头坏了，这种情况也只能更好新的喷头了。

四、触带来是用来控制喷头出墨的，由于是选用铜触点的方式与喷头触摸，印花机厂，从而控制喷头的出墨，而当触点带脏了或坏了就会呈现不出墨的现象，所以触点一定要保持清洁否则极易影响喷头出墨甚至烧毁喷头或触点带。如果是触点脏了的话，可以用棉布沾清水来进行清洁，如果是烧毁了则只有更换新的了。

五、静电的影响，静电过高也会影响数码直喷印花机喷头出墨，一个好的地线关于压电数码直喷印花机来说是必须的。

六、墨路系统故障，当墨管漏气或者有太多空气时，都会形成喷头不出墨，咱们需求定时检查喷头和墨管道，排出漏气部分然后用墨泵抽吸喷头即可。

数码印花机一般有几个喷头

数码印花机一般有几个喷头？

爱普生喷头目前的主流配置还是1~4个，6~8个不太稳定，工业喷头在2~8个之间在，服装印花机，数码印花机喷头数量不是越多越好，校准麻烦，数量太少效果太低。

爱普生喷头目前的主流配置还是1~4个，开封印花机，6~8个不太稳定

工业喷头在2~8个之间在，数码印花机喷头数量不是越多越好，校准麻烦，数量太少效果太低。

那么数码印花机喷头是多好还是少好呢？

各有优劣，越多的喷头校准起来越麻烦，相对来说故障率自然会高一些，但喷头数量太少效率又上不来，所以在选择数码印花机的时候，选择主流配置即可，正常2-4个头就可以啦，相对稳定且效率也不错。

数码直喷跑台印花机参数与规格

名称：HC600、HC900、HC1200数码直喷跑台印花机

用途：适用于棉、麻、丝、莫代尔、奥代尔等各种人造棉以及人造纤维

喷头数量：2/3/4/6

喷头类型：4720/5113喷头

喷墨墨水：油性 活性 涂料墨水 CMYK

工作环境：温度 18-29度 湿度 35-65%

电源功率：220V 50HZ 3KW

机器尺寸：宽度130/160/180CM 高度150CM 长度可无限加长

打印速度：180件每小时

机器特色：可自动循环打印

喷头高度：13CM(可调)

服装印花机-开封印花机-虹彩数码皮革印花机(查看)由东莞市虹彩数码科技有限公司提供。东莞市虹彩数码科技有限公司 (dghcsmkj.com) 位于东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前虹彩数码在印刷设备中享有良好的声誉。虹彩数码取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。虹彩数码全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。