

二手印花机 虹彩数码裁片印花机 济宁印花机

产品名称	二手印花机 虹彩数码裁片印花机 济宁印花机
公司名称	东莞市虹彩数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号
联系电话	13560893880

产品详情

常见的数码直喷印花机墨水优缺点

数码直喷印花机究竟能够打印哪些面料？全棉能打印吗？其实能够打印什么面料，不是印花设备决定的，而是由墨水来决定。目前市场上的墨水也是五花八门，有活性染料墨水、酸性染料墨水、分散染料墨水、颜料墨水及涂料墨水，以下说下几类数码直喷印花机墨水的优缺点。

活性染料墨水：

优点：在纤维上有很好的耐水性。能在棉、麻、羊毛等纤维、蛋白质纤维上使用，因耐水性好，所以通常是通过湿处理来进行固色，增加其色牢度。

缺点：其稳定性是随时间的延长而变差，保存期较短。

酸性染料墨水：

优点：色谱齐全、色泽鲜艳。

缺点：因含有磺酸等强水溶性基因，t恤印花机，在羊绒、锦纶、蚕丝上应用较多，但应用面就相对少。

分散染料墨水：

优点：一种非水溶性染料，能很好的与涤纶等合成纤维，人工纤维融合。

缺点：但其分子颗粒较大，容易造成喷头堵塞，所以应用较广是在热转印T恤印花工艺上。

颜料墨水：

优点：耐酸碱稳定性好，色泽鲜艳，适合纤维，

缺点：但耐水性较差，遇水容易掉色，且手感较硬。

纺织涂料墨水：

优点：应用广泛，能在面料上进行直接喷印。具有优良的日晒牢度，墨水的色牢度，和固色温度、时间有关，温度越高，时间越长，色牢度越好，济宁印花机，印花织物轮廓清晰，线条光洁；节能、环保，污染小；对人体的安全性高，不易被皮肤吸收。现在市场上的数码直喷印花机用的就是纺织涂料墨水打印各种材质的面料！

缺点：产品的湿摩擦牢度和刷洗牢度较差，手感较硬。

我们的优势

选择我们的理由：

- 1、有性价比才有竞争力专业的品质和超平的出厂价，服装数码印花机是我司的核心竞争力；
- 2、制作优质机械产品，专业的管理团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的保障，欢迎实地考察；
- 3、一站式服务客户：放心、省心、舒心。从设计、制作、后加工、到送货上门我们实行一站式服务；与您精诚合作，共创双赢；
- 4、热忱欢迎您来我司考察。

数码直喷印花机喷头，一直都是客户们关心的一个配件。特别是一些用户在使用数码直喷印花机打印时，会呈现忽然断墨和喷头简单损坏的现象，这就是因为数码直喷印花机喷头不稳定而形成的。其实这种现象的发作也不仅是喷头和机器的问题，更主要是因为操作不妥。下面小编来为大家简单介绍一下形成数码直喷印花机喷头不稳定的几个要素：

一、喷头堵塞是常见的原因。有可能是喷头周围的墨水没得到经常清洗而留在空气中，热转移印花机，经过挥发成固体而堵塞，所以必须要定时清洗喷头。

二、喷头中的墨水量不标准，标准的是预加20-25ML的墨水量，多了少了都可能会呈现不出墨的现象。所以一定要按照标准操作。

三、喷头坏了，这种情况也只能更好新的喷头了。

四、触带来是用来控制喷头出墨的，由于是选用铜触点的方式与喷头触摸，从而控制喷头的出墨，而当触点带脏了或坏了就会呈现不出墨的现象，所以触点一定要保持清洁否则极易影响喷头出墨甚至烧毁喷头或触点带。如果是触点脏了的话，二手印花机，可以用棉布沾清水来进行清洁，如果是烧毁了则只有更换新的了。

五、静电的影响，静电过高也会影响数码直喷印花机喷头出墨，一个好的地线关于压电数码直喷印花机来说是必须的。

六、墨路系统故障，当墨管漏气或者有太多空气时，都会形成喷头不出墨，咱们需求定时检查喷头和墨管道，排出漏气部分然后用墨泵抽吸喷头即可。

二手印花机-虹彩数码裁片印花机-济宁印花机由东莞市虹彩数码科技有限公司提供。东莞市虹彩数码科技有限公司 (dghcsmkj.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。虹彩数码——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号，联系人：袁生。