

## 漯河发那科数控系统维修发那科放大器底板侧板维修

产品名称	漯河发那科数控系统维修发那科放大器底板侧板维修
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

### 产品详情

上电全清。上电时同时按MDI面板上RESET+DEL键。全清后一般会出现如下报警：1.100

参数可写入，参数写保护打开PWE=1 2.506/507

硬超程报警，PMC中没处理硬件超程信号，设定3004#5OTH=1，可消除。3.417

伺服参数设定不正确，检查诊断352内容，重设伺服参数。4.5136 FSSB放大器数目少。放大器没有通电或光缆没有连接，放大器之间连接不对，FSSB设定没完成（如要不带电机调试，把1023#设为-1，屏蔽电机，可消除5136号报警。

5.根据需要输入基本功能参数8130-8135。检查参数1010的设置（车床为2，铣床3/4）