

# 无锡遨华机械 汽车座椅丝杆清洗机厂家直销

产品名称	无锡遨华机械 汽车座椅丝杆清洗机厂家直销
公司名称	无锡遨华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾西石路7号
联系电话	13771428086 13771428086

## 产品详情

### 超声波清洗机的故障处理

超声波清洗机的优点是：超声波清洗效果好，操作简单。人们所听到的声音是频率20-20000Hz的声波信号，高于20000Hz的声波称之为超声波，声波的传递依照正弦曲线纵向传播，产生大量小气泡。一个原因是液体内部局部出现拉应力而形成负压，压强的降低使原来溶于液体的气体过饱和，而从液体逸出，成为小气泡；另一原因是强大的拉应力把液体“撕开”成一空洞，称为空化。

来为大家分析超声波清洗机中的换能器有哪些常见问题？

(1) 超声波清洗机换能器受潮。一般用兆欧表检查和换能器相连接的插头，检查换能器正负极间的绝缘电阻值就可以判断。一般要求绝缘电阻大于30兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值，很可能是换能器受潮。维修方法是把换能器整体（不包括喷塑外壳）放进烘箱设定100℃左右，烘干三小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。换能器振子打火，陶瓷材料碎裂。维修时可以用肉眼和兆欧表结合检查。一般作为应急处理的措施，可以把个别损坏的换能器断开，不会影响到别的换能器正常使用。(2) 换能器脱胶。我们知道大多数厂家采用胶粘的方式固定换能器，但超声波清洗机的长期使用后由于振动会出现脱胶现象。也有厂家采用胶结加螺钉紧固的方式，一般情况下不会出现脱胶，由于螺钉的作用，振子脱胶后不会从振动面上落下，一般的判断方法是用手轻摇振子的尾部，仔细观察振动面的胶水情况做出判断。

(3) 一般振子出现脱胶以后超声波电源输出的功率正常，但是由于振子与振动面连接不好，振动面的振动效果不好，长时间后由于能量无法释放出去，很可能会烧坏振子。振子脱胶对于用户来说维修起来是比较麻烦的，一般情况只能送回生产厂家进行维修处理。避免振子脱胶最有效的方法是平时使用中注意不撞击振动面。

(4) 振动面穿孔。一般超声波换能器满负荷使用数年以后可能会出现振动面穿孔的情况，这是由于振动面的不锈钢板长时间高频振动疲劳所致，振动面穿孔说明换能器的使用寿命已经到了，维修上一般只能更换。

## 你应该知道的高压清洗机使用方法

跟着高压清洗机的使用时刻不断增加，运用频率越来越高，维护维护也就越来越重要。由于高压清洗机加工精度大，对高压清洗机的维护维护有着极大的联系。不时听到有些客户说买的高压清洗机为何这么简单坏，而有一些客户又说这个品牌的高压清洗机质量不错。之所以有这么大的区别，首要仍是操作和运用量的区别。不一样的运用客户对高压清洗机的运用状况不一样，然后构成了高压清洗机的运用寿数不一样。

高压清洗机对水质的需要比较高，假设水中有细沙，则高压清洗机的柱塞、水封有可以被水中的细沙磨破，构成高压清洗机压力不行，汽车座椅丝杆清洗机厂家，漏水；在长期不用高压清洗机时，也要关机后将高压清洗机里面的高压水卸去，要不高压水在里面会越来越热，终究损坏高压清洗机的水封。高压清洗机在没有水进入泵的时候也还能开机的，但时刻不宜过长。

高压水管的维护，高压管是耐高压而不耐磨的，常在地上拖动的高压管会磨去胶皮而漏水；高压管也还能被重物压，时刻一长高压管的钢丝会变形构成漏水。

## 高压清洗机的原理 构成及故障排除

1 商品原理 水的冲击力大于尘垢与物体外表附着力，高压水就会将尘垢剥离，冲走，到达清洁物体外表的一种清洁设备。因为是使用高压水柱清理尘垢，除非是很固执的油污才需求参加一点清洁剂，不然强力水压所发生的泡沫就足以将通常尘垢带走[1]。

2 构造构成 1 商标；2 进水口；3 后轮；4 清洁剂吸嘴；5 高压水管；6 电源线；7 温控开关；8 电源开关；9 高压水枪；10 护罩；11 前轮；12 底盘；13 电机、高压泵总成；14 加热器；15 喷油嘴、焚烧电极总成；16 烟囱；17 车扶手；18 油箱；19 枪托；20 燃油滤清器；21 油泵；22 风机；23 高压焚烧线圈为了解其构造构成和工作原理。

3 故障排除 清洗机使用过程中，不免呈现毛病。呈现疑问时，应根据不一样毛病景象，汽车座椅丝杆清洗机厂家直销，细心查找因素。

### 1) 喷枪不喷水

a) 入水口、进水滤清器阻塞。 b) 喷嘴阻塞。 c) 加热螺旋管阻塞，必要时清除水垢。

### 2) 出水压力不稳

a) 供水缺乏。 b) 管路破裂、清洁剂吸嘴未插入清洁剂中等因素形成空气吸入管路。 c) 喷嘴磨损。 d) 高压水泵密封漏水。

### 3) 焚烧器不焚烧焚烧

a) 进风量缺乏，辽宁汽车座椅丝杆清洗机，冒白烟。 b) 燃油滤清器、燃油泵、燃油喷嘴肮脏阻塞。 d) 电磁阀损坏。 e) 焚烧电极方位变化，火花太弱。 f) 高压焚烧线圈损坏。 g) 压力开关损害。

高温高压清洗机呈现以上疑问，用户可自个查找因素，扫除毛病。但清洁机若呈现泵体漏水、曲轴箱漏油等比较严重的毛病时，应将清洁机送到配件完全、技术力量较强的专业维修部分修理，避免形成不必要的经济损失。

无锡遨华机械-汽车座椅丝杆清洗机厂家直销由无锡遨华机械制造有限公司提供。无锡遨华机械制造有限公司（[www.wxahjx.cn](http://www.wxahjx.cn)）位于无锡市惠山区堰桥工业园 堰瑞路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡遨华机械在清洗、清理设备中享有良好的声誉。无锡遨华机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡遨华机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。