

pvc钢板纹塑料地板 地板 南京世宽装饰工程

产品名称	pvc钢板纹塑料地板 地板 南京世宽装饰工程
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

环氧树脂滚涂防静电地坪

适用范围：

要求防静电的微电子厂，半导体厂、电子厂、通讯设备厂、精密仪器厂。化工厂厂等的车间。

性能特点：

拥有环氧树脂地坪的一切优异性能，

可快速排泄静电电荷、防静电效力持久，

可达镜面效果，地板，表面电阻率达到 10^5 - 10^9 Ω、

地面电阻排泄符合国际GB6650-86A 标准。

以上内容由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，希望对您有所帮助。如果您有地坪方面的需要或想法，欢迎联系我们

水泥地坪的常见问题

1.地面开裂，由于温度变化（热胀冷缩），使地面出现裂缝；或由于基层水性过大，在凝固过程中水泥砂浆地面与部分水发生化学反应，其余水被蒸发掉，体积变小而造成地面裂缝。

2.地面起砂，由于过早在基层上涂刷水泥浆结合层，pvc钢板纹塑料地板，当铺面层时，所刷的泥浆已经风化，不但没有粘结力反而形成隔离层，导致地面起砂。

3.地面强度不够，水灰比过大造成粘度过高，钢板纹地板规格，降低地面表面强度，硬度，影响地面耐磨性。

解决措施

1.基层充分浇水湿润，在水泥地坪施工前一天，建议对基层浇水使其湿润，使基层表面清洁干净，注意地面不能有积水，钢板纹pvc地板厂家，确保面层与基层粘结牢固，并施工切割缝以预防地面开裂。

2.注意控制涂抹水泥砂浆结合层时间，增加粘结力。

3.水泥砂浆的水灰比应低于0.4，其标准粘稠度不应大于3.5cm。

地坪漆环形山孔问题

基面的密实性不均匀或是填料的分散不足都会导致地面像不沾油一样出现环形的孔，我们叫做环形山孔。解决方法是施工前一定要仔细检查基面，有问题的需要认真处理，然后才可以施工环氧地坪漆。选择分散性好的填料，并加强对材料质量的管理工作。

以上内容由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐，希望对您有所帮助。如果您有地坪方面的需要或想法，欢迎联系我们。

pvc钢板纹塑料地板-地板-南京世宽装饰工程由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司（www.njskzs.com）是一家从事“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使南京世宽装饰在塑胶地板中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！