

破碎机 顺飞 移动破碎机

产品名称	破碎机 顺飞 移动破碎机
公司名称	新泰市顺飞机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西（澳特威公司院内）
联系电话	18366655789

产品详情

破碎机一般处理较大块的物料，产品粒度较粗，通常大于8毫米。其构造特征是破碎件之间有一定间隙，不互相接触。破碎机又可分为粗破碎机、中破碎机和细破碎机。一般来说磨矿机所处理的物料较细，产品粒度是细粒，可达0.074毫米，甚至还要细些。其结构特征是破碎部件（或介质）互相接触，所采用的介质是钢球、钢棒、砾石或矿块等。但有的机械是同时兼有碎矿与磨矿作用，如自磨机。5.5×1.8米自磨机处理矿石粒度上限可达350~400毫米

2、根据破碎方式、机械的构造特征（动作原理）来划分的，大体上分为六类

（1）鄂式破碎机（老虎口）。破碎作用是靠可动鄂板周期性地压向固定鄂板，将夹在其中的矿块压碎

（2）圆锥破碎机。矿块处于内外两圆锥之间，外圆锥固定，内圆锥作偏心摆动，将夹在其中的矿块压碎或折断

（3）辊式破碎机。矿块在两个相向旋转的圆辊夹缝中，主要受到连续的压碎作用，但也带有磨剥作用，齿形辊面还有劈碎作用

（4）冲击式破碎机。矿块受到快速回转的运动部件的冲击作用而被击碎。属于这一类的又可分为：锤碎机；笼式破碎机；反击式破碎机

（5）磨矿机。矿石在旋转的圆筒内受到磨矿介质（钢球、钢棒、砾石或矿块）的冲击与研磨作用而被粉碎。

A、辊磨机：借转动的辊子将物料碾碎。

B、盘磨机：利用垂直轴或水平轴的圆盘转动作为破碎部件。

C、离心磨矿机。利用高速旋转部件和介质产生离心力来完成破碎作用。

D、振动磨矿机。利用转轴产生高频率的振动，使介质与物料互相碰击而完成破碎作用。

各类破碎机有不同的规格，不同的使用范围。粗碎多用鄂式破碎机或旋回圆锥破碎机；中碎采用标准型圆锥破碎机；细碎采用短头型圆锥破碎机。

锤式破碎机的常见的故障

矿山机械中常用的破碎设备有许多种类，例如颚破常用作工厂中的破碎设备，常用作粗破运用，破碎原理是使用机揉捏的原理破碎低于10mm左右的物料，一般用于破碎石灰石、熟料、石膏等物料，锤式破碎机则是使用冲击的作用，破碎机，适用中碎和细碎，有的锤破根据需要还会选用双转子来破碎物料。

锤式破碎机是工程机械常用的设备之一，作业时间长、作业条件恶劣，长时间的运用会呈现各种缺点。

锤破在发动初期振动过大，构成这种现象的原因应该是转子不平衡、外壳链接螺栓松动、锤头夹住转子不平衡，这时我们要从头配选锤头，检查螺栓，并从头拧紧；锤破作业时间长之后轴承温度会逾越规矩温度，这时我们要检查主轴是否曲折，使轴承承受力不均匀，润滑油也会构成缺少；锤式破碎机反常振动比较大，这有可能有异物进入机内，移动破碎机，锤头或许衬板螺栓折断。

1.忌不看说明就操作

在购买设备过后应该仔细阅读破碎机相关使用说明书材料，熟悉破碎机的使用和保养状况，在不熟练的情况下一定不要自己操作，以免带来不必要的事故，要有专业人员在场。

2.忌机器内有东西操作

在破碎机开始工作之前先检查破碎腔内有无矿石或铁块等。破碎机不允许带负荷启动，带负荷启动会造成电器跳闸或机器零部件损坏，因此开车前应检查破碎腔，如有矿石或铁块，须清除后才能启动。

3.忌使用不合格的电源

禁止使用不合格电源，对于一些破旧老化的电源线应及时更换，不要认为没事，等到出问题的时候就晚了，电源插头、插座要安全，损坏的不能用，下放电极时和下放电极后几分钟内要注意电极质量，鄂式破碎机，尽量少移动电极或不移动电机，采取各种措施预防电极软断。一旦发生软断要立即处理。

4.忌不佩戴好个人防护用品就工作

在破碎东西的时候会有噪声和污染，长期这样对我们的身体有很大的伤害，所以在操作前要注意佩戴好个人防护用品，减少破碎机对我们的伤害。

5.忌只使用不维护

对破碎机而言维护相当重要，长期使用会给机器带来不必要的磨损，所以要定期检查机器的磨损程度，建筑垃圾破碎机，定期保养，定期上润滑油，让你的机器发挥更大的作用。

破碎机-顺飞-移动破碎机由新泰市顺飞机械制造厂提供。新泰市顺飞机械制造厂（www.shunfeijixie.com）是从事“洗砂机,锤式破碎机,生活固态垃圾综合风选设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。