

海南保温材料出售 海南保温材料 海南琼露建材

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 海南保温材料出售 海南保温材料 海南琼露建材 |
| 公司名称 | 海南琼露工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 海口市秀英区业里东二街3区32号 |
| 联系电话 | 13955573948 |

产品详情

做了防水，贴砖容易掉？

做了防水，贴砖容易掉？

做过防水的朋友都知道，在防水层上贴砖，极为不容易。今天，小编就为大家介绍一种在防水层上贴砖的方法——拉毛工艺。

1. 拉毛的作用

在比较光滑的防水面形成一个过渡层，防止瓷砖结合不牢，增大两种材料结合的接触面，提高粘结力，减少空鼓、脱落的风险。

2. 如何施工

先将刷完防水的墙面润湿（重要），用胶调水泥浆，最早以前是用107胶和素水泥浆甩在墙上，现在要求环保，都是用墙固代替107胶水了。

至于混合比例和用量，不同品牌都会有其标准，按照说明书进行即可。

3. 施工特别注意

（1）.拉毛时只需要添加墙固和425标号硅酸盐水泥，不要掺水或者沙子。

（2）.拉毛水灰比尽量小或者参考墙固的说明（墙固的量尽量少但不影响施工），使得拉出的毛更加粗糙，为后续贴砖提高粘结力。

（3）.完全干燥后浇少量的水进行养护。

常见拉毛的方法有 2 种：拿笤帚（扫把）往上甩打做出拉毛的效果；也有用拉毛滚筒来做的。

4. 验收方法

用手指去摸甚至可以用点力气去抠，很容易摸掉抠掉的就是不合格的，凹凸感明显并且粘附牢固则为良品。

5. 开发商的拉毛要重做吗

主要看拉毛的质量，如果质量不错（不容易被摸掉或者抠掉），并且做了闭水试验也合格，那就可以直接贴砖。

反之如果质量比较差，建议铲除重做，尽量不要破坏原有的防水层，如果破坏了修补后再重新拉毛。

总之，厨卫做完防水后，如果较光滑，不好贴砖，就要在墙面做拉毛处理。

防水密封问题如何解决

防水密封问题如何解决

接缝处防水问题如何解决？该如何做好防水密封？相信这是防水施工人员最为关心的问题，今天，小编就和大家一起聊聊防水密封问题该如何解决。

1. 为什么密封胶出现鼓泡？

出现鼓泡的主要原因有：

a. 施胶时断断续续，填充不密实，中间留有空洞，当空气遇热膨胀导致密封胶鼓泡；

b. 泡沫棒沾水潮湿或沾有其它可挥发液体，当液体挥发时导致胶体鼓泡甚至吹破，切开后可见气体挥发的小孔；

c. 施工程序安排不合理，施胶后还未完全固化即在接缝上方部位进行湿作业，导致水流入接缝中引起鼓泡。

解决方法：密封胶出现鼓泡必须切除后重新补胶，否则不仅影响外观，还可能导致漏水事故。

2. 密封胶与墙体粘结处出现连续缝隙或空洞怎么办？

这种情况大多出现在墙角处的接缝，原因是打胶时内侧填胶量不足，刮胶时只能贴着与胶面平行的墙面进行，难以把原来的凹陷处填满。墙角处是打胶较困难的位置，有时因为事先安装好了落水管，更是加大了操作难度。

解决方法：要避免此类情况发生，首先在施胶时要保证填充足够的密封胶，如果刮平后发现缝隙和空洞，也要及时补胶，海南保温材料出售，以免后期返工。

3. 密封胶为什么出现脱胶现象？密封胶出现脱胶怎么办？

混凝土本就属于难粘材料，如果对粘结面的处理不到位，就会出现脱胶的问题。由于PC构件制作或者选用的水泥种类等原因，接缝部位会沾有水泥浮浆，浮浆与密封胶的粘结性要远远好过与构件本身的粘结性，当出现位移时，浮浆就被密封胶剥离构件，导致脱胶。

另一种情况是制作构件的水泥极易产生浮灰，无法彻底清除，此时必须使用底涂剂对强度脆弱的构件表面进行强化，将浮灰封住后再进行施胶。

解决方法：施胶前必须将浮浆铲除将浮灰封住。

以上就是做防水密封是出现的问题，以及对应的解决方法，相信通过本文的阅读，各位朋友对于防水密封问题一定有了更多的了解。

防水施工遇到这些问题怎么办

防水施工是家装中至关重要的一步，在防水施工的过程中，也总是会遇到各种各样的问题。但是，对于一些没有施工经验的朋友来说，如何解决这些问题，是一个难题。今天，小编就为大家总结了一些防水施工中遇到的问题，以及对应的解决办法。

1. 基层开裂

原因分析：

混凝土的收缩、养护周期不足、以及混凝土的振捣不密实。

解决办法：

铲除开裂区域基层，海南保温材料厂家，重新进行找平处理，再进行防水涂料施工。

2. 与基层粘接不牢

原因分析：

一般情况多为基层处理太差，基层疏松、强度低，浮灰、细砂粒很多，海南保温材料加盟，导致防水层容易出现脱皮现象，与基层粘接不牢。

解决办法：

基层应坚实平整、无孔洞、无起砂、无空鼓、无裂缝；对于基层有浮浆、杂尘、凹凸不平、尖锐物等现象，需要进行修补抹平处理；或是防水施工前，采用墙固和地固产品进行一遍基层处理。

3. 防水涂膜一次涂刷太厚

原因分析：

由于涂膜局部区域较厚，干燥过程中，涂膜局部固化不均匀，表面水分会挥发的较快，里层的涂料水分挥发较慢从而导致内外收缩应力不同，引起涂膜产生开裂问题。

解决办法：

在开裂部位采用同种材料进行补涂；或铲除开裂部位的涂料，用水泥砂浆对坑洼处进行找平处理，管根部位采用玻纤网格布增强处理后再采用薄涂多遍法进行防水施工。

4. 闭水起泡

原因分析：

其一，防水层之间起泡，这是因为表层防水层局部没有干透，导致局部有漏水缺陷，渗入后，海南保温材料，乳液膜吸水溶胀导致防水膜拉伸起鼓；

其二，防水层与基层之间起鼓，这是因为防水层粘接不好，基层内部湿气过多，从而会给防水层一个渗透压，导致粘结差的区域出现起鼓现象。

解决办法：

为避免防水层之间起泡，一定要待上一道涂膜完全干燥后再进行下一道涂膜的施工；防水层与基层之间起鼓，割掉起鼓部分，待潮气散尽，重新补涂。

海南保温材料出售-海南保温材料-海南琼露建材由海南琼露工贸有限公司提供。“防水材料,保温材料,内外墙乳胶漆,聚合物干粉砂浆,砂浆外加剂”就选海南琼露工贸有限公司（www.jhono.com），公司位于：海口市秀英区业里东二街3区32号，多年来，海南琼露建材坚持为客户提供好的服务，联系人：张高元。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海南琼露建材期待成为您的长期合作伙伴！