

湖南伺服热熔机价格 中创华卓自动化

产品名称	湖南伺服热熔机价格 中创华卓自动化
公司名称	武汉中创华卓自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区海天汽配城西区29栋168号
联系电话	13297046969

产品详情

武汉中创华卓自动化设备有限公司是一家专业化研发、生产、销售设备于一体的公司。我们专业致力于各种塑料制品焊接设备的研发生产。发展各种行业领域的非标设备、智能化设备、检测设备的研发生产等，质量可靠，技术含量高。

温度过低

比较明显的现象是一切都按要求去做了，可在热熔结束之后，通过观察可以看到柱头较小，组件之间比较松垮，甚至能把它们之间分开。如果此时去观察温控器，可以从温控器显示屏上端看到实际温度并未达到设置的温度。解决方法是：先看热电偶开关是否处于开启状态，如果没有，先把热电偶开关打开。接着要做的是耐心等待实际温度达到设置的温度，然后才能进行热熔。

武汉中创华卓自动化设备有限公司是一家专业化研发、生产、销售设备于一体的公司。我们专业致力于各种塑料制品焊接设备的研发生产。发展各种行业领域的非标设备、智能化设备、检测设备的研发生产等，质量可靠，伺服热熔机价格，技术含量高。

应用范围

电脑键盘、计算机、电话机、汽车灯、户外冰箱、门板、吸尘器、洗衣机平衡图、洞洞球、CD盒、韵律

舞蹈板、水密气密、高强度的产品

武汉中创华卓自动化设备有限公司是一家专业化研发、生产、销售设备于一体的公司。我们专业致力于各种塑料制品焊接设备的研发生产。发展各种行业领域的非标设备、智能化设备、检测设备的研发生产等，质量可靠，技术含量高。

由于夹具基座与限位柱的撞击，使得结构组件分离

把装配好的结构组件放入夹具内，待热熔结束后可以看到结构组件是分离的。如果我们从结构组件放入夹具内，看到热熔结束，可以发现当夹具基座与限位柱贴近时，明显的撞击使得在热熔前已让结构组件分离。自然而然在热熔后也是分离的。解决方法是：先看进程的实际运行时间与设置时间是否相协调，如果后者大于前者，可直接对限流器进行调整，使进程的速度变缓；如果两者相当，先对进程时间进行重新设置，再对限流器进行调整，实际效果以撞击后结构组件不分离为佳。

湖南伺服热熔机价格-中创华卓自动化由武汉中创华卓自动化设备有限公司提供。武汉中创华卓自动化设备有限公司（zhongchuang66.tz1288.com）是从事“超声波,热熔机,热铆机,热板机,旋熔机,非标自动化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程经理。