

鑫裕发振动盘 铜管振动盘价格 常州铜管振动盘

产品名称	鑫裕发振动盘 铜管振动盘价格 常州铜管振动盘
公司名称	苏州鑫裕发振动盘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇优比路367-2号北部工业园22栋
联系电话	18021302139

产品详情

振动盘

自动化钻孔，铜管振动盘价格，攻牙机。为降低客户成本，本公司还承揽对进口和国产振动盘的维修业务。药业、五金业、塑胶接插件、电池、食品包装机械、检测等各个行业。在本公司定做的所有产品本厂免费为您安装调试。保修一年，终身维修，铜管振动盘公司，常年跟踪服务为您解除后顾之忧。振动盘广泛应用于电子、电器、五金、塑胶、食品、包装、检测等行业。其工作目的是通过振动将无序工件自动有序定向排列整齐、准确地输送到下道工序。我们可按照客户提供的元件样板或图纸，设计并制造出符合要求的振动送料盘。

振动盘的技术参数：

- 1是顶盘规格大致是 80MM至 1000MM .
- 2是额定电压为交流220V或110V，频率为50HZHZ，振动盘根据需要采用全波激磁或半波激磁 .
- 3是振动盘根据客户需要可分为顺时针与逆时针 . 振动盘的安装：
1打包装时检查整机及随附件是否符合装箱单 2是检查主机各部位固件是否有松动 .
- 4是振动盘高度及水平调整后，将底座聚固在固定板或支架上 .

故障分析

一、振动盘不工作的可能原因

- 1、电源电压不足

- 2、振动盘与控制器间的连线断裂
- 3、控制器保险丝烧断
- 4、线圈烧断
- 5、线圈与骨架间隙过小或过大
- 6、有零件卡在线圈与骨架间

二、振动盘振动乏力或过慢，常州铜管振动盘，零星地或不规则地送料，铜管振动盘哪家好，可能原因

- 1、弹簧断裂
- 2、底板过薄
- 3、安装台面有缺陷，缺少硬度。如果悬吊于设备台面，会造成振动过弱，台面厚度应该至少达到1-1/2"，这样才不会吸振，圆柱式撑脚必须配备三角支撑片。
- 4、台面不水平
- 5、盘内有杂物
- 6、线圈气隙应尽可能小