

广东罗茨风机【利鑫源机电】广东罗茨风机定做，厂家

产品名称	广东罗茨风机【利鑫源机电】 广东罗茨风机定做，厂家
公司名称	河南利鑫源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西工业区
联系电话	18538766987

产品详情

市场上有很多类型的风机，它们都有各自的特点。今天我们看看广东罗茨风机与离心风机有什么区别。

1、结构上的区分：罗茨风机一般为铸造本体，内部叶轮为精加工部件组装而成，而离心风机多指叶片式那种，有焊接式，铝合金等；

2、工作原理区别：罗茨风机是由主机内部主副叶轮挤压空气，产生一定压力的风量。离心风机多是利用叶轮的旋转，通过离心力作用，将空气形成一定速度的气流，达到所要的风量和风压；

3、应用上的区别：罗茨风机因为是挤压送风，所以输出的压力较高可达80KPa-100kPa,但风量没有离心风机高。离心风机的离心力因产品设计不同，产生压力区别较大，但风量大的特点是罗茨风机所不能替代的；

4、材质上的区别：罗茨风机多为铸钢，不锈钢及镀合金表面处理。而离心风机材质则较广，有铁板焊接，也有铸铝的，不锈钢，合金材料等等。

【利鑫源机电】建立了全过程的质量检验体系，进行严格的质量控制，确保为用户提供优质可靠的产品。公司发展奉行优质服务、用户至上的理念，为广大新老客户提供优质、高效的产品和服务。

广东罗茨风机做为通用供风设备，在水泥行业多用来生料均化、煤粉及生料等粉状物料的输送，燃烧器的净风也多来自罗茨风机，虽是辅助设备但很关键，一旦故障会造成全线停产，所以只有保证维修质量，才能使其良好运行。今天谈一下广东罗茨风机的常见故障及维修需要把握的几个关键。

1.电流高

若罗茨风机机械部分响声、温度、振动正常，只是有些沉闷，电流较高，一般是进出风不利，进口滤清器、壳体集灰、出气管道阀门没有全开及堵塞的原因为主。

2.轴承发热

运行中的广东罗茨风机轴承发热多为轴承损坏或润滑不良以及皮带张力过大所致，若是轴承故障，必有响声伴随，一听便知。

河南利鑫源机电设备有限公司坚持质量的方针，建立了一套从零件的加工到整机的质量管理体系，主要产品系列：罗茨鼓风机系列、气力输送设备系统、洗煤设备系列等

关于广东罗茨风机的操作，这些你都是需要知道的：

输送介质的进汽温度通常不得大于 40 。

介质中微粒的含量不得超过 100mg/m³，微粒不得超过工作间隙的一半。

运转中轴承温度不得高于 95 ，润滑油温度不高于 65 。

使用压力不得高于铭牌上规定的升压范围。

鼓风机叶轮与机壳、叶轮与侧板、叶轮与叶轮间隙出厂时已调好，重新装配时要保证该间隙。

鼓风机运行时，主油箱、副油箱油位必须在油位计两条红线之间。

我公司始终坚持用户至上的主导思想，积极配合用户和设计院进行方案设计和论证，无偿提供相关技术资料，提供人员的培训服务和安装指导，对售出产品实行微机管理。跟踪服务，对用户的来电函实行24小时内响应制。定期走访用户、征询意见，改进工作提高服务水平。