

# 西门子G120变频器6SL3225模块炸维修，变频器异响维修

产品名称	西门子G120变频器6SL3225模块炸维修，变频器异响维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子维修:无显示维修 G120维修:模块炸维修 上海浙江江苏:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

西门子G120变频器6SL3225模块炸维修，变频器异响维修

，1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修；

2.F0012温度信号不正常维修；

3.F0022功率组件故障维修，代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修；

4.模块烧维修，电源板坏维修，模块炸机维修，无输出维修；

5.带电机不出力维修，电机抖动维修，操作面板无显示，指示灯都不亮，合闸跳闸维修，输出短路维修，输入短路维修，显示-----维修，显示横杠维修，故障消除不了，主板故障维修，模块炸维修，驱动板坏维修。

相关的代码有A××××（报警码），F××××（故障码），N××××（没有信息）。如果某一种代码信息括号中包含其它类型的字母，则表示该代码可以通过P2118和P2119两个参数转化为相对应的类型。其中P2118为欲进行改变的信息代码，P2119为信息类型的设置，若

P2119=1,表示P2118相对应的代码设定为故障信息

P2119=2,表示P2118相对应的代码设定为报警信息

P2119=3,表示P2118相对应的代码不作为故障或者报警

例如，A01016（F）表示报警A01016也可以重设为“故障”相关参数如下：

$P2118[0] = 1016$  (报警 A01016 (F) “固件被修改”)

$P2119[0] = 1$  ( $P2119 = 1$  表明设为故障 (F))

现在，该报警被修改为故障。

P2118和P2119各有20个下标，用户可以最多进行20个类型转化。