

# 长春农机油封 优全特密封件耐磨损 农机专用农机油封

产品名称	长春农机油封 优全特密封件耐磨损 农机专用农机油封
公司名称	沈阳优全特机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区中华路2号
联系电话	13234017207

## 产品详情

什么是磨煤机氟橡胶骨架农机油封

高性能骨架农机油封

用途：水泵机械油封

材料：氟橡胶

品牌：CHO、YEI

型号：8617419.1\*450.85\*19.05

适用：车型上重、沈重

尺寸：45\*72\*18~667\*700\*80 (mm)

优全特密封件厂家为您介绍：骨架密封件是油封中的一种“骨架油封”，其分为有骨架油封和无骨架油封之别。与一般旋转密封件作用一样，防止泄漏现象及外物（尘埃）的侵入。骨架油封，广泛应用于航空、汽车、摩托车、铁道、车辆、船舶、家电、工程机械等行业。适用于旋转运动及往复运动密封。安装在各重型号发动机、变速箱、车桥、轮船、汽缸等部位。主要防止被密封介质（气体，液体）渗透及外部异物进入机体。

若是想要了解更多关于农机油封的问题，欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦！

## 什么是不锈钢农机油封LC型

不锈钢油封

代码：LC型

压力 (MPa)：0.35

温度：250

速度 (m/s)：8m/s

油封质量问题，影响使用寿命：

### 1.骨架油封 - 润滑油造成

造成油封在工作中唇口表面上磨损严重，使唇口宽度大大超出了1/3以上，从而使骨架油封表面无光泽，造成唇口磨损泄漏。原因是在于润滑油的使用上出现的问题，因油封唇口快速发生“干摩擦”导致唇口严重磨损。解决方法是保证农机农机油封的润滑效果即可解决。

### 2.骨架油封 - 骨架弹簧过紧造成

因骨架油封在制生或生产中导致唇口径向压力过大，导致机械在运作中使油膜中断及快速干摩擦等因素造成泄漏问题。原因在于骨架油封的弹簧过于太紧。解决方法就是调整好骨架油封弹簧紧松度即可。

### 3.骨架油封 - 箱体、端盖、轴不同心造成

安装偏心，唇口滑动出现异常磨损，大与小磨损宽度呈对称散布；主唇与副唇滑动面磨损痕迹的大小，两者随各自呈对称散布，但大小位置相反。原因是箱体、端盖、轴不同心，致使油封偏心工作；油封座孔过小，不适当地压入农机油封，致使倾斜。解决方法即是保证箱体、端盖、轴的同轴度要求；保证油封座孔尺寸要求。

若是想要了解更多关于农机油封的问题，欢迎前往[优全特密封件厂家批发网](#)进行咨询哦！

## 什么是PTFE农机油封

PTFE油封B型

代码：B型油封

压力 (MPa) : 3

温度 : -20/+200

速度 (m/s) : 18m/s

材料 : PTFE

骨架农机油封结构有三部分组成:油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。优全特密封件体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。通常,在自由状态下的骨架农机油封,其内径比轴径小,即具有一定的"过盈量"。

若是想要了解更多关于农机油封的问题,欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦!