

离心式风机箱 中南科莱 西藏离心式风机箱

产品名称	离心式风机箱 中南科莱 西藏离心式风机箱
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东中南科莱空调设备有限公司

山东中南科莱空调设备有限公司是一家专业生产“科莱睿光”系列风机盘管、排烟防火阀、卡式风机盘管、风冷冷热水机组、吊顶式空调机组、通风排烟设备及风系统配件产品的大型中央空调企业。

山东中南科莱空调设备有限公司自成立之初就确定了生产优质产品的战略路线，倡导“以高科技的行业、以高效率节能社会、以高品质服务客户”的工作理念，着力打造百年企业、国际品牌。科莱人深知要想创品牌，必须要有放眼国际的独特眼光和自主创新研发新产品的能力。为此，公司以博大的气魄广招国内外行业精英加盟科莱，有效提升了企业自身的整体实力。HTFC系列产品广泛用于宾馆、院校、酒店、礼堂、影剧院、民用住宅和工矿企业等需要消防并通风的场合。同时公司积极与国内大学、科研院所合作，走产、学、研相结合的创新之路，西藏离心式风机箱，有力提升了科莱空调研究院的研发能力。先后开发出达到或超出国际同类产品的，具有自主知识产权的精密机房空调机组、空气源热泵热水机组以及太阳能与空调热泵热水机组相结合的高效节能热水机组等高科技产品。迅速成为行业“黑马”，离心式排烟风机箱，于2008年行业评选中誉魁“空调行业十大新锐之星”荣誉称号。

四、风机常见故障分析：

A、风机振动产生的原因很多，可从下述方面进行检查：

a.因贮运变形使叶轮旋转时碰擦外壳。此时会发生异常的声音和剧烈的振动，原因是贮运过程机壳或叶轮部件发生变形。

b. 风机底角螺栓未拧紧。

c. 因叶轮受压变形、联接件松动，低噪声离心式风机箱，轴承损坏使叶轮动平衡破坏。

B、电机发热。则可能有下列原因之一造成：

a、电机轴承损坏。

b、电机轴与风机轮壳安装的形位公差不符合技术要求。

c、电源电压过低。

五、维护保养：

风机至少一年进行一次定期检修，检查轴承，清除风机内部的灰尘、污垢。

排烟风机是将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。厨房中各种煎、炒、蒸、煮、炸、烤等设备在加工食物过程中不断产生各种高温、潮湿、污染的气体。累计到一定程度、厨房将不适宜继续工作。所以需要利用风机将污染气体经由排烟管道排出厨房。2) 通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。厨房风机的种类离心风机：气流沿着风机叶轮直径方向运动。轴流风机：气流沿风机叶轮轴向运动。离心风机全压较大、电机隔离在高温油烟气体之外。不容易损坏。轴流风机较小，一般情况下在高温油烟气体要经过电机，容易损坏。厨房一般建议使用离心风机。

离心式风机箱-中南科莱-西藏离心式风机箱由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司（www.sdznkljt.com）位于山东德州市鲁权屯工业园。柜式风机框架采用国内先进的柜式风机柜式风机金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低噪声。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中南科莱在风机、排风设备中享有良好的声誉。中南科莱取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中南科莱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。