

# 铜川计算机电缆 计算机电缆价格 西安电缆厂

产品名称	铜川计算机电缆 计算机电缆价格 西安电缆厂
公司名称	秦力电力电缆制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市泾河工业园区泾华路848号
联系电话	18302945673

## 产品详情

秦力牌计算机电缆型号的详细介绍：

计算机电缆型号：计算机电缆适用于额定电压300/500V的电子计算机网络及控制系统，计算机电缆价格，或抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。为满足各种场合，环境等需要，我集团生产的计算机电缆有：计算机用屏蔽电缆、耐高温计算机电缆、耐油计算机电缆、硅橡胶计算机电缆、阻燃计算机用屏蔽电缆、阻燃耐高温计算机电缆、阻燃硅橡胶计算机电缆、耐火计算机用屏蔽电缆、耐火耐高温计算机电缆、耐火硅橡胶计算机电缆等十几个品种。

造成电缆故障最直接的原因是绝缘降低而被击穿.主要有：1.超负荷运行.长期超负荷运行，将使电缆温度升高，绝缘老化，以致击穿绝缘，计算机电缆哪家好，降低施工质量.2.电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求，电缆头密封性差，潮气侵入电缆内部，铜川计算机电缆，电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施，保护层遭破坏，绝缘降低.3.土建方面有：工井管沟排水不畅，电缆长期被水浸泡，损害绝缘强度;工井太小，电缆弯曲半径不够，长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工，挖伤挖断电缆.4.腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀，致使保护层失效，绝缘降低.5.电缆本身

或是电缆头附件质量差，电缆头密封性差，绝缘胶溶解，开裂，导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路，从而激发铁磁谐振。

秦力牌计算机电缆型号有以下几种：

- 1、双绞总屏蔽硬电缆-计算机电缆 DJYVP
- 2、双绞分总屏蔽硬电缆-计算机电缆 DJYPVP
- 3、双绞分总屏蔽+铠装硬电缆-计算机电缆 DJYPVP22
- 4、双绞总屏蔽软电缆-计算机电缆 DJYVPR
- 5、双绞分总屏蔽软电缆-计算机电缆 DJYPVPR
- 6、双绞分总屏蔽+铠装软电缆-计算机电缆 DJYPVPR22

铜川计算机电缆-计算机电缆价格-西安电缆厂(优质商家)由秦力电力电缆制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。秦力电力电缆制造有限公司(www.sxqlxdxdl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电力电缆具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!