

# 天津柱塞泵 万隆顺 天津柱塞泵厂家

产品名称	天津柱塞泵 万隆顺 天津柱塞泵厂家
公司名称	天津市南开区万隆顺五金经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2区22栋120号
联系电话	13662197429

## 产品详情

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

柱塞泵是液压系统的一个重要装置，它分为分径向柱塞泵和轴向柱塞泵，天津柱塞泵，其中轴向柱塞泵工程机械的实际有效使用能仅有5%~7%。那么你知道哪些因素会影响轴向柱塞泵系统效率吗?下面就由轴向柱塞泵厂家给大家简单讲解一下。

影响轴向柱塞泵系统效率的因素其实有很多，天津柱塞泵厂家，主要有液压元件工作中产生的能量损失(如泵和马达的能量损失，油流经阀负载运动特性不适而产生的匹配损失(如泵的压力与负载大小的负载运动的不适合匹配等);轴向柱塞泵系统设计不合理而产生的能量损布局)。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

### 柱塞泵常见故障及解决办法

故障：阀箱内有异常响动?吸入管

可能原因:吸入管吸入空气；?阀箱内进入异物；?阀箱内弹簧损坏或弹力不足。  
阀胶皮损坏；?阀座冲刷坏；?阀座与阀箱密封面冲刷坏。

解决方法:吸入管吸入空气；?阀箱内进入异物；?阀箱内弹簧损坏或弹力不足。  
阀胶皮损坏；?阀座冲刷坏；?阀座与阀箱密封面冲刷坏。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

#### 柱塞泵输出流量不足或不输出油液

(1) 吸入量不足，原因是吸油管路上的阻力过大或补油量不足。如泵的转速过大，油箱中液面过低，进油管漏气，天津柱塞泵价格，滤油器堵塞等。

(2) 泄漏量过大，天津柱塞泵批发，原因是泵的间隙过大，密封不良造成，如配油盘被金属碎片，铁屑等划伤，端面漏油；变量机构中的单向阀密封面配合不好，泵体和配油盘的支撑面有砂眼或研痕等。可以通过检查泵体内液压油中混杂的异常判别泵损坏的部位。

(3) 倾斜盘倾角太小，泵的排量少，这需要调节变量活塞，增加斜盘倾角。

天津柱塞泵-万隆顺-天津柱塞泵厂家由天津市南开区万隆顺五金经营部提供。天津市南开区万隆顺五金经营部(www.hjwyyy.com)是天津天津市,液压元件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万隆顺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万隆顺更加美好的未来。