

# 柴油发电机组价格 济南瓦特机电设备 大连柴油发电机组

产品名称	柴油发电机组价格 济南瓦特机电设备 大连柴油发电机组
公司名称	济南瓦特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首
联系电话	15553188388

## 产品详情

### {济柴190}系列的维护与保养

济南瓦特机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售、维修与一体的大型电力供应企业，公司配有各类{柴油发电机组}和{燃气发电机组}以及移动拖车、{静音型发电机组}、{全自动发电机组}等，欢迎新老客户来电咨询或登录网址了解更多。以下简单介绍一些关于{济柴190}系列维护保养方面的知识：

#### 柴油机为什么会冒黑烟？

在使用时间较长以后，柴油机会发生冒烟的现象，影响工作环境、造成空气污染并且功力也明显下降。其主要原因有：

- (1)发动机长时间超负荷工作
- (2)喷油器压力不足或雾化不良产生不完全燃烧
- (3)供油角度过迟，大连柴油发电机组，排气管中燃烧
- (4)高压油泵供油量太大或各缸供油不均匀
- (5)空气滤清器及进气道阻塞进气不畅通
- (6)使用重质柴油或柴油质量差
- (7)气门密封不严漏气
- (8)凸轮轴上凸轮磨损过大
- (9)喷油泵提前器失效

(10)排气歧管或消声器堵塞不畅通，发动机同时伴有异常响声

## {济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法

济南瓦特关于{济柴190}{柴油机维修大修}故障的排除方法

当柴油机功率不足时检查燃油系统

故障原因

排除方法

- 1、燃油质量不好或含有水
- 1、更换合格燃油，排除油箱内积水
- 2、燃油管路堵塞，柴油发电机组厂家，油管泄露
- 2、疏通油路，检修油管
- 3、燃油滤清器污堵
- 3、清洗燃油滤清器
- 4、喷油器堵塞，雾化不良
- 4、清洗、检修或更换喷油器
- 5、供油定时不对
- 5、重新校正供油定时
- 6、喷油泵限位铅封被破坏，加油量不足
- 6、重新调试并铅封
- 7、喷油泵柱塞偶件磨损严重
- 7、更换偶件并进行调试
- 8、调速器限位螺钉铅封被破坏
- 8、重新调试并铅封
- 9、油头伸出高度不符合要求
- 9、按要求重新调整
- 10、喷油泵凸轮轴磨损严重
- 10、更换凸轮轴
- 11、调速器拉杆螺钉旋入太多，齿杆伸出长度不够
- 11、重新调整

济南瓦特机电设备有限公司专注于{济柴190}系列柴油机及发电机组的生产、销售、维修保养业务，技术精湛、服务好，柴油发电机组价格，欢迎新老客户来电咨询。以下来谈谈{济柴190}系列{柴油发电机组}常见{故障排除}方法：

## 自动化机组控制屏部分---主电网失电后机组不能自启动

故障原因

排除方法

- 1、状态选择开关不在自动位置
- 1、将状态选择开关置于“自动1”或“自动2”位置
- 2、电子调速器PC工作电源未接通或直流熔断器烧损
- 2、检查直流电路是否有短路点，蓄电池与控制屏之间的接线是否牢固，更换烧损的熔丝
- 3、未发出PC起动信号
- 3、检查系统主开关辅助触点、系统电压继电器的触点和母线电压器的触点是否都已打开，若其中一个未打开，应查找原因及时更换
- 4、启动用蓄电池电量不足
- 4、给蓄电池充电至电量充足为止

柴油发电机组价格-济南瓦特机电设备-大连柴油发电机组由济南瓦特机电设备有限公司提供。济南瓦特机电设备有限公司（[www.sdwat.com](http://www.sdwat.com)）位于济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南瓦特在柴油发电机组中享有良好的声誉。济南瓦特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南瓦特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.sdwatejd.com](http://www.sdwatejd.com)）还是从事生物质发电机组，生物质气发电机组，秸秆气发电机组的厂家，欢迎来电咨询。