

华豫LUC精细滤油机

产品名称	华豫LUC精细滤油机
公司名称	河南嘉硕环保科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:华豫 型号:LUC 产地:河南新乡
公司地址	牧野区小里工业园
联系电话	0373-3547996 17698211862

产品详情

一、LUC精细滤油机产品简介

LUC精细滤油机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低，自吸能力强，运转平稳等特点。高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。吸油口粗过滤器保护油泵并延长主过滤器的使用寿命。精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的结果。

滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。面板上装有压力表，在工作时连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

**是滤油精度高，性能可靠，结构紧凑，外形美观移动灵活，使用维修方便滤油精度有3、5、10、20、30、40微米。用户可根据需要自由选择。只要调换不同精度滤芯就可达到使用要求。精细滤油车仅滤除油液中杂质，对油液的各项指标无影响。

二、技术参数

型号

流量（升/分）

粗滤精度（微米）

精滤精度（微米）

原始压力损失（兆帕）

磁铁吸力（牛）

电机功率 (千瓦)

电压 (伏)

重量 (千克)

100

10

<0.02

2

AC:380

LUC-40

40

0.75

70

LUC-63

63

1.5

90

LUC-100

100

2.2

120

三、使用与保养 1、滤油车启动时不能使油泵反转，当确认转向后，才能正常工作。 2、为了精滤芯能正常工作，应及时打开排气阀，将滤筒中空气排净。 3、滤油车使用一段时间后，因粗滤芯堵塞造成油泵噪音增加，应及时清洗粗滤芯。 4、精滤芯使用一段时间后，因污染物堵塞引起压力高达 0.4 Mpa时，应及时清洗或更换。 5、如果滤油车抽不出油，应检查油泵转向是否正确，油箱至油泵吸口密封是否可靠，吸油口虽否离开油面或油液已吸完。 6、当发现滤油车流量减少时，应检查粗、精滤芯是否堵塞严重。油泵轴封是否磨损或因反转而造成吹出，吸入空气。

四、LUC精细滤油机应用

随着液压工业的飞速发展，对液压系统工作的可先靠性提出了更高的要求目前，液压系统中的故障有70%左右是由于油液的污染造成的，为了控制液压系统的污染程度，除了在液压系统中安装滤油器外。对

于注入系统内的新油需用滤油车进行预过滤。同时也可用滤油车对液压系统进行循环过滤，净化系统油液。

LUC精细滤油机可用于液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油设备的油液作灌注或定期过滤，对脏油回收也具有一定的经济效果，是理想的过滤节能设备。