

# 常熟市万隆电源 高尔夫球车用蓄电池 锦州蓄电池

产品名称	常熟市万隆电源 高尔夫球车用蓄电池 锦州蓄电池
公司名称	常熟市万隆电源技术研发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市东南开发区富春江路
联系电话	18936109888

## 产品详情

### 电动汽车电池常见故障

#### 二、电动汽车电池内部断路

有的电池内部断路，表现为电池有电压无电流，整车有电、电机不转，太阳能家用蓄电池，如更换一组新电池后，整车正常，则是电池的问题。

#### 三、充电器绿灯不转换

充电时充电器绿灯不转换，空载时充电器绿灯亮，则一般情况是电池内部缺水或缺稀硫酸所致，将电池上盖打开后，旋下单向阀或安全阀，向电池内注入适量专用补充液（5ml~8ml），充电6-10小时即可转换。

### UPS电池充电放电知识

#### 蓄电池关于日常检查及维护保管

- 1、定期对电池进行检查，锦州蓄电池，如发现有灰尘等外观污染情况时，请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用汽油、香蕉水等有ji溶剂或油类进行清洗，另外请避免使用化纤布。
- 2、浮充时，高尔夫球车用蓄电池，电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时（ $\pm 0.05V$ /单格）应调查原因并作处理。

### 电动汽车电池使用注意事项

## 防止曝晒

电动汽车严禁在阳光下曝晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池限压阀被迫自动开启，直接后果就是增加电池的失水量，风力发电系统用蓄电池，而电池过度失水必然引发电池活性下降，加速极板软化，充电时壳体发热，壳体起鼓、变形等致命损伤。

## 避免充电时插头发热

充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致充电插头发热，发热时间过长会导致充电插头短路，直接损害充电器，带来不必要的损失。所以发现上述情况时，应及时清除氧化物或更换接插件。

常熟市万隆电源(图)-高尔夫球车用蓄电池-锦州蓄电池由常熟市万隆电源技术研发有限公司提供。常熟市万隆电源技术研发有限公司(www.cswldy.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的蓄电池等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领万隆电源和您携手步入辉煌，共创美好未来！