

# 汽车配件采购 佳隆泵业品质保证 汽车配件

产品名称	汽车配件采购 佳隆泵业品质保证 汽车配件
公司名称	永康市佳隆泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江永康市龙山镇前珠山工业区
联系电话	13506792873

## 产品详情

永康市佳隆泵业有限公司专业研发、制造、销售制动总泵、制动分泵、离合总泵、离合分泵，产品型号达480余种。

离合器分离不彻底，换挡困难，调试后行使一段时间后又出现故障

原因：1、离合器踏板与连接总泵的偏心销螺母松动；

2、总泵推杆螺母松动；

3、离合器从动盘总成的压盘及从动片有问题；

解决方法：1、紧固偏心销螺母；2、调整推杆螺母间隙后销紧；3、更换新的压盘或从动片。

永康市佳隆泵业有限公司专业研发、制造、销售制动总泵、制动分泵、离合总泵、离合分泵，产品型号达480余种。

### 气压式刹车总泵

组成：气压式刹车总泵主要由上腔活塞，下腔活塞，汽车配件采购，推杆，滚轮，平衡弹簧，汽车配件铝阀体，回位弹簧(上下腔)，上腔阀门，下腔阀门，进气口，出气口，排气口，通气孔组成。

工作原理：当驾驶员踩下脚踏板时，通过拉伸拉杆使拉臂一端下压平衡弹簧，使平衡臂下移，汽车配件价格表，首先将排气阀门关闭，打开进气阀门，此时储气筒的压缩空气经进气阀充入制动气室，推动气

室膜片使制动凸轮转动从而实现车轮制动，从而达到刹车效果

永康市佳隆泵业有限公司专业研发、制造、销售制动总泵、制动分泵、离合总泵、离合分泵，产品型号达480余种。

深踩制动踏板急刹时会感觉制动踏板会“弹脚”像“突、突、突、突这样的感觉，这属于正常情况，原因是ABS正在起作用，正在帮你进行点刹，是正常的。

出现问题了，汽车配件，是因为这种情况大多出现在老车身上，因为刹车盘磨损或者磨损不均，刹车盘表面的平整度已经有一定程度的失准，当出现这种情况就应该第一时间检查刹车盘，建议是视情况选择采用“光盘”或者更换刹车碟。

汽车配件采购-佳隆泵业品质保证-汽车配件由永康市佳隆泵业有限公司提供。永康市佳隆泵业有限公司（[www.zjjialong.com](http://www.zjjialong.com)）为客户提供“铝制动泵,离合泵,刹车泵,汽车配件,铝缸体,制动总泵”等业务，公司拥有“佳隆泵业”等品牌。专注于汽摩及配件加工等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈先生。