

写真机品牌 济南诺欧电子 泰安写真机

产品名称	写真机品牌 济南诺欧电子 泰安写真机
公司名称	济南诺欧电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区济洛路济发泉星
联系电话	13064033228

产品详情

写真机中有很多的分类，写真机操作，其中的压电写真机，是在电子行业中比较流行的，它的优点有很多，而且它的使用成本也是很低的，下面就让济南诺欧电子技术带你来了解一下！

压电写真机，优点是精度高，达到1440dpi以上、喷头寿命长，差不多一年以上；国产压电写真机速度最高可以达到21m²/h，宽幅有1.6米和1.8米的两种，一般用的是爱普生第2代，第3代，写真机品牌，第4代，第5代喷头，第七代喷头，以及第八代喷头。4代头平均寿命可达1.5-2万个平方，或者更高。第5代喷头是在4代头的基础上进行合成，一个喷头包含4/8种颜色等于4个4代头，在打印速度、精度、使用寿命上大幅提升。

比较多的应用于图文店，做效果图和CAD打印，市面上比较多的是HP5000、HP5500、HP5100等，以前这些机器都是进口，写真机多少钱，但是现在开始转为国内加工，组装质量普遍下降很多，另外HP机器国内做配件的比较多，产品质量相差很多。

写真机在我们的生活中是经常可以见到的，其实不管是在我们的生活中还是在行业中，写真机都是非常的受欢迎的，那我们使用完写真机应该怎样清理呢？下面济南诺欧电子技术带你来了解一下。

清洗方法：往墨站里加一点水(油性墨水加清洗液)，然后把墨站推回来，墨站与喷头扣严，浸泡一夜，泰安写真机，然后把断颜色的墨囊拔掉，用针管往里注水(油性墨水注清洗液)

注意，注水时不要太大力，劲儿掌握不好容易把喷头打爆，那样喷头就废了，边打水或清洗液，边注意出水情况，打到水流非常顺畅的时候证明喷头已经冲开，吸墨打图就可以了。如果你对拆装喷头非常熟练的话，把喷头拆下来处理效果会更好。

建议你如果对喷头处理的时候一定要注意，不要把水或清洗液弄到喷头旁边的数据线上，那样容易烧喷头。

写真机主要的零件其实就是喷头，也正是因为喷头的重要性，使用高，所以喷头才会容易故障或者是堵塞，下面就让诺欧电子科技带你来了解一下！

喷头内滤网堵塞造成喷头不出墨水：使用较长时间的喷头，特别是在喷绘任务不饱满经常晚上停机的工厂，墨水在喷头中不流动的时间较长，容易吸附在内部的滤网或墨道的壁上，使墨水流动的截面积变小也会造成喷头的不出墨水现象，现在专用的设备可以帮你解决喷头的这种问题。

墨水的粘度太高或太低：墨水的粘度太高使墨水的流动性差，单位时间内喷头喷出的墨水量不够；墨水的粘度太低，也就是太稀，容易在喷孔中压电晶体回抽时吸入空气，吸不了墨水，从而喷出来的是空气；两者都会造成喷头不出墨水的现象。对此常常要求客户的是存放墨水的环境很重要，使用前应将墨水置于使用墨水的环境下24小时以上为好，因为墨水在低温下放置粘度就会很高，而高温下粘度就会变得很低，这种粘度差别很大，一旦粘度差别较大的墨水混在一起使用时，就会造成喷不出墨水的现象

写真机品牌-济南诺欧电子(在线咨询)-泰安写真机由济南诺欧电子科技有限公司提供。济南诺欧电子科技有限公司（www.nuoudz.com）是一家从事“喷绘机,写真机,UV平板机,UV卷材机,旗帜机,覆膜机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“极限喷绘机,乐彩写真机,覆宝覆膜机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使济南诺欧电子在喷墨打印机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！