

双级高压罗茨风机选型 兴鼓机械质量可靠 宿迁双级高压罗茨风机

产品名称	双级高压罗茨风机选型 兴鼓机械质量可靠 宿迁双级高压罗茨风机
公司名称	济南兴鼓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公镇
联系电话	13306403099 13306403099

产品详情

济南兴鼓机械有限公司坐落于环境优美的山东省济南章丘区，双级高压罗茨风机价格，距济南市区40多公里，地理位置优越，交通通讯十分便利。公司XGSR罗茨鼓风机，高压罗茨风机，回转风机，碾环机，罗茨真空泵系列产品，加工过程全部采用数控精密设备生产，噪音低，质量稳定。具有结构合理、体积小、效率高、重量轻、流量大、噪音低、节能，运转平稳、使用寿命长维修方便等特点。

罗茨鼓风机输送介质为清洁空气，清洁煤气，二氧化硫及其他惰性气体，宿迁双级高压罗茨风机，特殊气体行业(煤气、天然气、沼气、二氧化碳、二氧化硫等)及高压工况的shoU选产品。鉴于具有上述特点，因而能广泛适应冶金、化工、化肥、石化、仪器、建材行业。

按转子的形状，罗茨鼓风机分为两叶型和三叶型。三叶型转子每转动一次由两个转子进行三次吸、排气。与二叶型相比，气体脉动性小，振动也小，噪声低。

、检查后紧固

齿轮损坏1、超负荷运行或承受不正常的冲击2、润滑油量过少或油质不佳3、齿轮磨损其侧隙超过叶轮之间间隙1/3时1、更换2、更换3、更换

轴承损坏1、润滑油质量不佳或供油不足2、由于气体密封失效致使与腐蚀性气体接触，双级高压罗茨风机公司，短时间内造成轴承损坏3长期超负荷运行4、超过额定的使用期限1、更换2、更换轴承修复气体密封3、更换4、更换

风机主动轴轴端漏油1、风机主动轴与电机轴的同轴度超差引起轴套磨损加快，油封提前失效2、油封失效3、轴套磨损1、检查后调整的允许范围内2、更换3、更换

济南兴鼓机械有限公司坐落于环境优美的山东省济南章丘区，距济南市区40多公里，地理位置优越，交

通通讯十分便利。公司XGSR罗茨鼓风机，高压罗茨风机，回转风机，双级高压罗茨风机选型，碾环机，罗茨真空泵系列产品，加工过程全部采用数控精密设备生产，噪音低，质量稳定。具有结构合理、体积小、效率高、重量轻、流量大、噪音低、节能，运转平稳、使用寿命长维修方便等特点。

- (1) 风机 风机启动前应将风机进口调节风门严密关闭，以防误操作，带负载启动。
- (2) 检查袖承润滑油位是否正常、冷却水管供水情况、联轴器是否完好、检修孔门是否封闭。
- (3) 注意启动时间及空载电流是否正常。
- (4) 电流表指示恢复到空载电流后，可调节风门开度在适当位置。
- (5) 检查 风机 风机运行应无异常。

双级高压罗茨风机选型-兴鼓机械质量可靠-宿迁双级高压罗茨风机由济南兴鼓机械有限公司提供。济南兴鼓机械有限公司（www.zqfjzz.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领兴鼓机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.xinggu88.com）还是从事生物质颗粒壁炉，山东颗粒壁炉厂家，真火壁炉生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。