

博莱特空压机方案 博莱特 恒捷机电

产品名称	博莱特空压机方案 博莱特 恒捷机电
公司名称	深圳市恒捷机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机
联系电话	15989505881

产品详情

螺杆式空压机各主要部件的定期保养和维护

空压机最常见的故障就是高温，那么在夏季空压机的使用有什么需要注意的呢？

以下是夏季压缩机系统维护的一些提示：

- 1.检查排水管是否处于良好工作状态。夏季较高的湿度会产生更多的凝结水，而排水沟则需要处理额外的水流。
- 2.清除残渣并清理堵塞的冷却器，避免压缩机高温。
- 3.清洁或更换压缩机过滤器。脏的过滤器会导致压力下降，但干净的过滤器会减少能源消耗并使压缩机保持较低的运行状态。
- 4.为您的压缩机房正确通风。特别是在夏季，使用导管和通风口将热空气从室内或压缩机房排出很重要。
- 5.如果您的系统使用水冷压缩机，请调整进入压缩机的水的压力，流量和温度以避免过热。

怎样控制好螺杆空压机的油温？在螺杆空压机的日常运行中，生产中的螺杆空压机的油温一般在80-90 之间，博莱特空压机设备，而根据螺杆空压机油的运行原理，博莱特，空压机油的油温在小于40和大于90 的时候，油质将发生变化。

油温过高的原因

导致油温过高的因素较多，博莱特空压机供应商，且主要发生在夏季，其中主要的因素有：气温过高;循环冷却水的温度较高或冷却器堵塞;出口压力过高。

油温过低的原因

空压机油的温度在静止的状态下低于22 。导致油温过低的因素不多，主要是气温过低或者空压机油润滑油本身的粘度过高、开启设备台数少、出口压力低等，博莱特空压机方案，使空压机油得不到充分利用。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护

压缩机核心主机

早的历史和每3-5年的持续改进，追求：

更少的泄漏，更高的能效

更高稳定性和耐久

阿特拉斯·科普柯的主机

新的型线和排气口结构

优化内部间隙

针对永磁宽幅的调速范围设计

电机

永磁同步电机

集团自主设计，定制永磁电机

IP55 防护等级电机

高等级磁钢：180度退磁温度

电机效率：96%

功率因数：0.95

性能在低速时比异步电动机提高20%以上

独立电机冷却

博莱特空压机方案-博莱特-恒捷机电(查看)由深圳市恒捷机电设备有限公司提供。“空压机配件,空压机保养,空压机维修,空气净化系统设备”就选深圳市恒捷机电设备有限公司(www.hjair88.com),公司位于:深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机,多年来,恒捷机电坚持为客户提供好的服务,联系人:唐春灵。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。恒捷机电期待成为您的长期合作伙伴!