

山东颗粒炉 首鹰环保设备 山东颗粒炉批发

产品名称	山东颗粒炉 首鹰环保设备 山东颗粒炉批发
公司名称	临沂暖福旺金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区化武路与临西十三路交汇处西100米
联系电话	18053934558

产品详情

暖炉采用生物质颗粒作燃料，每小时充分燃烧所消耗的燃料不足一元钱，24小时保温状态不足10元钱，一个取暖季下来不足两千元！节能环保又卫生，推灰壁炉，面对我国取暖现状，解决取暖难的问题！

生物质颗粒采暖炉前景怎样

近几年，由于中国煤炭资源渐渐接近枯竭，煤电价格的上调，限制燃煤的使用等政策，使生物质颗粒采暖炉产品走进了人民的视野。

生物质颗粒采暖炉采用先进的燃烧技术，山东颗粒炉，燃料燃烧充分，燃料利用率高，节能环保。易点火、升火快、节省燃料，颗粒采暖炉工作稳定，火力强，出风足，燃料燃烧连续、工作稳定，山东颗粒炉厂家批发，操作方便、简单、无需复杂的操作程序。生物质颗粒采暖炉广泛适用于环保要求严格的大中城市的中小型企业及饭店、洗浴中心、机关、学校等行业。

操作颗粒炉的注意事项

在山东颗粒炉开机的时候，应该保证空气压力符合要求，而在点火及观察火焰时，不要正对观察镜，避免火焰喷出，灼伤自己。

当点火未燃时，第二次点火时需断开料门开关，山东颗粒炉批发厂家，以防炉料太多产生气爆，二次点火点燃后方可再次打开料门。而在停机时，山东颗粒炉批发，注意不可直接关电，应按延停机按钮，关闭料门开关，且应确认料门插销确已关闭，人员方可离开。

一定要防止颗粒料反烧及炉膛过热损坏和炉桥结焦、螺旋变形受损，如因设备故障料门关闭功能损坏，需及时修复。

如果在山东颗粒炉的使用过程中，出现热力不均的情况，是因为哪些方面的原因呢？我们来看看。

首先要知道，热力不均就是同一受热面管组中，热负荷不均的现象。而热力不均既能由结构特点引起的，也能由运行工况引起。如沿烟道宽度烟温分布不均和烟速不均的现象；受热面的蛇形管平面不平或间距不均造成烟气走廊；受热面的积灰、结渣，炉膛火焰中心偏斜；运行操作调整不良使火焰偏斜、下移、抬高等，都将造成热力不均。

在生物质颗粒炉正常使用的时候，如果火焰偏斜会造成炉膛受热不均，影响炉膛的使用寿命，所以一定要注意。

山东颗粒炉-首鹰环保设备-山东颗粒炉批发由临沂首鹰金属制品有限公司提供。临沂首鹰金属制品有限公司（www.sdkelilu.com）是山东临沂工业锅炉及配件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在首鹰环保设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创首鹰环保设备更加美好的未来。同时本公司（www.sykelilu.com）还是从事颗粒炉批发，颗粒炉厂家，环保颗粒炉的厂家，欢迎来电咨询。