

【特安检测】金水区私家车油改气厂 私家车油改气

产品名称	【特安检测】金水区私家车油改气厂 私家车油改气
公司名称	郑州特安气瓶安装检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新技术产业开发区云杉路8号附1号
联系电话	15093323589

产品详情

很多人担心油改气之后的车辆是不是没有燃油车辆安全，其实这还是在在于车主平时的使用方法和有没有注意检查保养。

在驾驶私家车油改气后的车辆时，不要将气瓶长期处于60摄氏度以上的高温环境下，尤其将气瓶放在车斗上并加装了铁皮防护箱的车主，更应注意在夏季不要将车辆暴晒，不要在高静电环境下使用，要避免气瓶受到撞击，避免接触化学物质。

同时在进行私家车油改气后，车用气瓶应及时到与之签订合同的改装厂维护保养，进行定期检验，以保障用户和他人的生命及财产安全。

【特安检测】有着非常专业的改装人员，在为客户提供私家车油改气服务时，凭借专业的知识以及较高的工作效率赢得了广大客户的信赖和认可。

在进行油改气之后，还是会发生一些故障，当油改气完成后，发生了故障灯亮，那么私家车油改气后故障灯亮的原因是什么呢？让我们来为大家讲解一下吧。

车辆经过私家车油改气后，在发动机使用燃气时，原车电脑通过氧传感器给的信号测算尾气浓度会越来越

越稀，通过不断的测算，电脑会认为这个尾气浓度是正确的。

但是当转换到油路时尾气中的氧含量会突然间减小，当电脑还没有默认，所以就会爆出故障，这时故障灯就会亮起。

【特安检测】综上所述，我们看到了在油改气后故障灯亮的原因，若想要了解更多的相关内容，欢迎联系我们，我们会一直在等待您的电联。

我们知道，油改气现在被很多人所知，油改气就是在普通车辆上装上一套天然气装置，那么私家车油改气的前景如何呢？下面就跟随小编一起来探究一下吧。

专家指出，天然气汽车的普及能有效缓解能源紧缺问题和空气污染问题。由于国内汽车市场庞大，随着我国新能源汽车产业的逐渐发展，今后私家车油改气仍然具有极大的市场潜力。与传统汽车相比，天然气汽车排放少97%，碳氢化合物排放要少72%，氮氧化物减少39%，粉尘减少100%。出于油价上涨和空气污染加剧等原因，目前各地对“油改气”的呼声越来越高。

专家认为，既然政府鼓励发展清洁能源，就要协调各部门完善对天然气汽车的管理规定，及时修改《道路交通安全法》等法律法规中对“油改气”不利的规定，赋予“油改气”合法“的身份”，避免相关法律与实践冲突。

目前，一些地方已出台地方法规，对改装车辆在车检环节准许放行，专家建议尽快推行这一做法。针对当前气瓶管理中的多头管理问题，建议由车管、质监等部门组成联合管理机构，理顺管理体制。

看过上边的内容，我们会发现私家车油改气的前景还是很不错的，主要原因可能是由于环境问题，会力推环保产品，这种情况下，油改气是很受欢迎的，【特安检测】是我市实力强、规模大、业务最广的一家正规天气车辆改装企业，如果您想要对您的车辆进行油改气的话，欢迎莅临咨询哦。