

淮北排烟防火阀 圆形简易排烟防火阀型号齐全 奥伦空调

产品名称	淮北排烟防火阀 圆形简易排烟防火阀型号齐全 奥伦空调
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

德州骏焯空调设备加工厂各类防火阀(排烟防火阀，防烟防火调节阀等)，防火阀专业生产厂家，做到让您购买放心，排油烟气防火止回阀的基本技术要求:排油烟气防火止回阀的使用很多见，而它在制作的过程中产品的结构也非常的简单而且紧凑，淮北排烟防火阀，使用的过程中基本上不会受到排气管或者是其他东西的限制。所以在使用的过程中其实也非常的灵活，使用的便利性也很强。而这也是为什么排油烟气防火止回阀能够得到广泛使用和推广的原因之一。

防火阀是暖通专业防火最基本也的设施。遗憾的是，设计中防火阀的设置使用还是出现了一些问题，例如：

1、防火阀远离防火分隔安装。防火阀的作用是与防火分隔共同组成隔烟阻火屏障，防止防火分区或不同防火单元之间的火灾蔓延，在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性的要求，消防3C认证排烟防火阀厂家，因此，防火阀应按GB

0016—2006《建筑设计防火规范》（以下简称《建规》）第10.3.14条的要求，靠近防火分隔处设置，“距墙表面不应大于200 mm”（GB

0242—2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.2.5条）；确有困难时，防火阀与防火分隔之间的风管应采取隔热防火措施。

2、“松吊”的通风空调设备前/后凭空设置防火阀。如上所述，通风空调设备“松吊”安装条件下，时设备及前后风管都完全暴露在火场中，不与防火隔断协同作战，单设防火阀于事无补。因此，防火阀的设置应有的放矢，按《建规》第10.3.12条GB

0045—95《高层民用建筑设计防火规范（2005年版）》（以下简称《高规》）第8.5.3条的规定执行。

3、住宅厨房/卫生间水平排风支管重复设置防火阀。这是不了解相关规范要求，缺乏与建筑专业协调的

表现。GB

0368—2005《住宅建筑规范》（全文条）第8.3.7条规定，“当采用竖向通风道时，应采取防止支管回流的措施”，如此则已能满足《高规》第8.5.5条规定的防火要求，换句话说，如果建筑设计设置的排风竖井符合规定，圆形简易排烟防火阀型号齐全，就已经满足防火要求，排风支管上无需再重复设置防火阀。

如遇到消防排烟风机运行时会随着风速的运转产生噪声时应怎样检修？

1、故障原因

- (1)固定风机机架的紧固件出现螺母松动
- (2)风机装置上的轴承出现缺油，发生干摩擦
- (3)风机轴承损坏、松旷
- (4)风轮与其他机件相碰撞

2、检修方法

- (1)首先应进行紧固，并在螺钉间弹簧垫圈，防止机架再松动。
- (2)打开风机的前、后轴承盖、取下轴承检查，若缺油或润滑脂干涸，应对轴承进行清洗，70度排烟防火阀，并调节适量的润滑用油脂
- (3)轴承损坏，需更换新轴承
- (4)风轮与其他部件由无碰撞、摩擦现象，一般是装配不良，应进行检修，重新装配和调整

我厂已获得多项3C证书，其中防火阀是国内一批第3个拿到3C证书的。主要产品：3C防火阀，3C消防排烟风机，3C风机，消防柜式离心风机，混流风机，斜流风机，玻璃钢屋顶风机，隧道射流风机，风机箱，挡烟垂壁，防火卷帘，各种风口、散流器、消声器、调节阀、防火阀、排烟防火阀等系列空调末端产品。

淮北排烟防火阀-圆形简易排烟防火阀型号齐全-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司（www.junyekt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，奥伦空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石经理。同时本公司（www.jyfanghuofa.com）还是从事排烟防火阀，山东排烟防火阀，排烟防火阀厂家的厂家，欢迎来电咨询。