

龙门吊出租公司 豫正重工 龙门吊

产品名称	龙门吊出租公司 豫正重工 龙门吊
公司名称	豫正重工集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南长垣起重工业园区纬二路东段
联系电话	13072699995

产品详情

陕西西安起重机厂家企业文化

陕西西安起重机出租，龙门吊出租，陕西西安起重机租赁公司，陕西西安起重机出租厂家

陕西西安起重机出租在桥式起重机的使用过程中，可能会遇到起重机运行不良的情况，起重机启动后不行走，造成桥式起重机大车失灵，龙门吊，这是怎么回事呢，起重机行走不良可能是电机故障，也可能是起重机车轮打滑。金瑞起重机械为大家讲解桥式起重机主动车轮打滑的原因：

陕西西安起重机租赁公司当桥式起重机出现主动车轮打滑的情况时，首先检查车轮滚动面是否在一个平面上，如果不在一个平面上，应该加垫调整角形轴承箱处，其次要检查轨道上是否有油污存在，有油污的话，可以擦除干净，也可在轨道上面撒些细砂等物，加大起重机车轮的摩擦系数，最后原因可能是制动的问题，要调整制动力矩，龙门吊出租公司，避免制动过猛。

陕西西安起重机出租厂家桥式起重机在操作过程中出现问题要及时查找原因，解决问题，避免留下安全隐患。

山西太原起重机厂家集团

山西太原起重机出租，山西太原起重机租赁公司，山西太原起重机出租厂家

山西太原起重机出租在电动单梁起重机的日常使用操作中，大车行走机构不同步会严重影响起重机的正常使用，技术人员在长期使用过程中总结出来几条导致这种问题的常见原因

山西太原起重机租赁公司：大车行走机构不同步主要由于电动单梁起重机的各个车轮速度不一致，造成车轮速度不一致的原因有轮径不同、传动机构不同步、制动器松紧不同；起重机的车轮摩擦力有

波动也会影响大车行走机构的同步；起重机的大车轨道水平差异超标也是影响大车行走机构同步的一个原因；车体重心发得不到偏移移动；在安装单梁起重机时，龙门吊租赁公司，安装车轮组出现误差等也会影响车轮速度同步；

山西太原起重机出租厂家电动单梁起重机大车在行走机构出现不同步是很严重的问题，可能会造成起重机啃轨。轻微的大车行走不同步会伤害大车的车轮轮缘，磨损行走轨道侧面；严重的大车行走不同步则会发生轮缘变形或轨道侧面金属掉落，甚至发生脱轨事故。

湖北武汉起重机出租，湖北武汉起重机租赁公司，湖北武汉起重机出租厂家

湖北武汉起重机出租技术文件检查。包括起重机产品合格证书、安装使用说明书（包括起重机的主要性能参数、使用范围）、图纸（总图、电气原理图、电气接线图、液压系统图）、主要零部件质量保证书或产品合格证（吊钩、钢丝绳、超载保护装置等）、起重机应有的安装、调整、改装、修理、事故处理等技术记录等；

湖北武汉起重机租赁公司金属结构检查。包括焊缝检查、连接件检查、结构安全保护检查等；主要零部件的检查。包括吊钩、钢丝绳、卷筒、滑轮、制动器等，这些零部件都必须符合GB3811-83《起重机设计规范》和GB6067-85《起重机安全规程》的要求；

湖北武汉起重机出租厂家电气装置检查。包括供电电源、断路器、控制电路、滑线、电线电缆、电气配线等；安全保护装置检查。包括超载保护器、力矩限制器、上升（下降）位置限制器、连锁保护装置、缓冲器、防风装置等；运行试验。包括空载荷试验、静载荷试验、动载荷试验。

龙门吊出租公司-豫正重工-

龙门吊由豫正重工集团有限公司提供。豫正重工集团有限公司（www.yuzhengqz.com）是河南 郑州 ,工程、建筑起重机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在豫正重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创豫正重工更加美好的未来。同时本公司（www.weihua-qzj.com）还是从事安徽黄山龙门吊，山东济南行车行吊，福建福州架桥机的厂家，欢迎来电咨询。