

PET防油不干胶标签批发 宏达不干胶标签

产品名称	PET防油不干胶标签批发 宏达不干胶标签
公司名称	石家庄市宏达印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东二环学苑路精英中学对面
联系电话	13582329294

产品详情

PET防油不干胶标签批发材料最常见的印刷方式为凸印，当然其他的印刷形式也有应用，在印刷阶段常会出现以下故障，出现故障该如何解决呢？

在PET防油不干胶标签批发印刷过程容易出现掉墨的情况，针对此问题有以下几类解决办法：1、进步承印材料的表面张力，要求表面张力值达到38cm以上；2、轮转标签机应安装电晕装置，通过随机电晕算企业进步薄膜的表面张力；3、可以通过透明的溶剂型的油墨进行预订打底来进步承印材料的表面张力；4、选用与承印物体匹配的专用的油墨和配套添加剂；5、进步烘干或固化功率，或降低机器运行速度，增加烘干时间；6、印刷膜层要尽量薄，墨量要尽量少，必要时可单色多次叠印；7、推荐印刷后进行UV上光，以保护印刷墨层，增加叠层的附着牢度；

印刷后的标签表面墨层不干，干燥慢或墨层一擦就掉。出现这类故障的原因主要是印刷墨层太厚，墨量太大以及油墨中所使用的添加剂分歧、油墨变性或者使用的油墨种类分歧等都会造成印刷后的标签墨层不干、干燥慢或者墨层一擦就掉的故障；此外，机器运转速度太快、干燥装置的烘干固化功率太低或者干燥的时间太短同样会导致油墨得不到充分的干燥；而出生产车间的温度过低则会导致油墨的干燥速度，也将导致上述的故障。

PET防油不干胶标签批发储存注意事项 主要有两点即：

1、防止潮湿，保持干燥，在通风条件藏。

2、防止日晒或高温热烤，在温度10--25度为宜，标签的存放环境温度不宜过低。不干胶材料放置在室外或寒冷环境中，很容易导致材料，尤其是胶水部分被冻坏。如果不经过适当的恢复，不干胶

的粘性和加工性能会因此而损失或丧失。

PET防油不干胶标签批发储存环境要求一般我们会分为四点：

1. 标签成品包装应使用塑料带包装密封好，不能直接接触地面，应置于离地面高度在250px以上的垫塑料板或木板上；未使用完的标签材料仍使用塑料袋包装，密闭后放入库存中，避免标签吸潮变形；
2. 环境温、湿度的平衡对标签储存和粘性至关重要，建议储存环境温度在 20 ± 2 和 $65\% \pm 5\%$ 的相对湿度下可储存一年。环境温度应不低于不干胶材料的低贴标温度，一般为 $+10$ ；
3. 如标签在冬季储存温度低于不干胶低贴标温度，则在使用前48小时，将标签置于 $18 \sim 22$ 的环境中，有利于标签胶水的恢复及贴标；
4. 成品标签应避免阳光直接照射，在未使用前保持包装完整。

PET防油不干胶标签批发印刷在潮湿环境下出现的现象：

- 1、材料卷翘（尤其是CD方向的卷翘）；
- 2、卷筒材料变形（卷芯凸出）；
- 3、单张纸材料荷叶边或蛇形；
- 4、材料褶皱；
- 5、印刷掉粉；
- 6、油墨干燥不彻底；
- 7、二次加工套印不准；
- 8、贴标后标签粘贴不牢（翘边，起皱）等。

环保型的PET防油不干胶标签批发印刷已成为行业潮流，各不干胶印刷厂家更应跟上潮流，适应时代的发展。

- 1、利于物品回收的同质同材料，不需要将标签撕下再处理。
- 2、像玉米纤维这样的可降解材料生产薄膜，用后埋在地下可降解。
- 3、不用不利于溶剂化的化学溶剂。
- 4、在电脑记忆装置上贴无硅油的不干胶标签，避免装置发生不良动作。
- 5、聚氯乙烯而改用聚烯烃薄膜。在燃烧时就不会再产生有害气体。