

锦州热压机 瑞聪自动化 液晶电视热压机

产品名称	锦州热压机 瑞聪自动化 液晶电视热压机
公司名称	广州瑞聪自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石植村工业一路15号威彩大厦3楼产品
联系电话	13826191120

产品详情

广州威彩液晶屏维修培训机构，热压机技术培训，国内液晶屏维修培训公司，锦州热压机，集液晶屏维修工厂，液晶屏维修技术研发，液晶屏维修设备开发为一体的实力派机构单位，是国内液晶维修行业中的母航。在中国最有研发代表力的技术培训我的专业技术是你们所需要的，我们的服务是你们想必要的，欢迎加盟合作！！

恒温型压屏机:

掌握核心技术，研发的热压型修屏机，压COG轻易而举!

内容：热压型修屏机-专门维修液晶屏亮线屏的热压机;

- 1、针对4寸-60寸的TFT模块热压需要;
- 2、能同时进行TABIC、COFIC TO TFT LCD/PCB的热压;
- 3、配备先进的光学对位系统，完全满足产品清晰对位和生产精度。
- 4、具备了快速升温、降温以及辅助冷却的功能;
- 5、具备了可消除热压头自身重量的功能;
- 6、本机器加配COG本压功能，脉冲热压机，能实现了TAB、COG一体化用。

夏普LCD-46LX640A右上角局部发黄图像反应慢维修一例

此机采用的是夏普屏，独立逻辑板，8+8模块，拆机在试机台上点屏故障依旧，看此现象判断是右上角最后一个Y COG工作不正常，果断的更换后故障依旧，怀疑换的旧COF有问题再更换一个后故障还是一样，。从原理我们知道Y COF的工作条件从X1 COF然后到玻璃的边缘到Y1再依次从Y1到Y2再到Y3，Y4现在Y4工作不正常那跟Y3也有关系，由于Y3对应的扫描区域是正常的，那就是从Y3往Y4传递的信号有问题了，Y COF型号为VH1LS0327AI-5L，量Y4的VGH电压没有输入，Y3的VGH点没有输出，用漆包线从Y3的VGH输入飞到Y4的输入端后故障排除。见下图

机型：3D46A6000I

机芯：LM38ISD

故障现象：开机显示LOGO后背光亮灰屏

处理措施：反映机器关机前没问题，待再开机后灰屏，初判机器由于系统崩溃而导致机器不能正常使用，然后在技术网站上找到比原机版本稍高的升级软件版本到U盘里，插上电视升级后问题排除。

案例分享：

机型：康佳 LED46F5580F

故障现象：无图

检修分析：打开后壳测主板各个电压正常，并且能听到开机声音；测逻辑板屏供电12V也正常，测VGH电压偏低，断开逻辑板到屏的左边的FPC线依然无图，重装左边排线，然后断开另一边后图像正常；分析是右边的边条有短路造成无图现象；拆掉喇叭支架后仔细测量各电压滤波电容，发现C103短路（如图片表笔所指）用表笔挑断此电容，测阻值正常，插上排线，试机故障排除。

案例分享：

机型：TCL42F19

故障现象：开机背光亮灰屏

维修措施：测屏供电12V正常，LVDS信号电压有。单独检测屏工作正常，故障锁定在主板。测量主板上所有电压正常。测得R308，R310DDR通讯排阻故障。更换后故障排除。

锦州热压机-瑞聪自动化-液晶电视热压机由广州瑞聪自动化设备有限公司提供。锦州热压机-瑞聪自动化-液晶电视热压机是广州瑞聪自动化设备有限公司（www.gzweicai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅

供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：米小姐（Micky）。