

无机磨石地坪 水泥基磨石 晶魔石地坪—河北石家庄华欧HO52

产品名称	无机磨石地坪 水泥基磨石 晶魔石地坪—河北石家庄华欧HO52
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	320.00/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HO-052 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

河北石家庄无机磨石地坪 水泥基磨石 晶魔石地坪 水泥磨石—选华欧 用心服务 超长质保。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

产品简述

无机磨石，是一种区别于传统水泥磨石的快干型新型磨石，以改性聚合物类无机胶结材料为主，辅以合理级配的精细骨料，经现场混合、浇筑、摊铺、打磨、精细抛光至设计标高（一般在12mm以上）的精细磨石地坪。

说的直白点，无机磨石就是以水泥粘接料制成的水磨石，有机磨石就是用环氧粘接料制成的水磨石又叫环氧磨石或有机磨石

产品优点

首先无机磨石地坪是将碎石、玻璃、石英石等骨料拌入特种水泥砂浆材料中，混合成粘结料制成特殊的混凝土磨石制品后，经表面研磨工艺工序、致密固化处理、抛光面层封闭层等一些列工序制作而成。既然是新的磨石地坪，其本身所具备的优异性能也是无可挑剔的。无机磨石地坪装饰分割条间无需间隙，连接密实，整体美观性好，可任意设计图案达到美观的装饰效果，并且可随意拼接，花色、颜色均可自定义配制。

其次，地坪表面不起尘、洁净度高，完全满足制药、芯片制造等工业厂房对高洁净环境的要求。同时无机磨石地坪不燃、不发火、耐老化、耐污损、耐腐蚀、无异味无任何污染，投入使用后可大大降低后期地面的保养洁净费用。

再次，也是最重要的一点：无机磨石地坪表面硬度可达7-8级，不开裂、不怕重车碾压、不怕重物拖拉、不收缩变形，相当于进口中高档大理石表面的品质。

行业位置

无机磨石作为地坪产品种类中的一种新产品，无机磨石地坪逐渐出现在人们的面前。因为无机磨石地坪其本身的施工工艺能够实现大面积整体无缝拼接，和整个建筑装饰浑然天成，而且图案也相对比较丰富、色彩绚丽多彩。那种晶莹剔透、圆润冰爽的自然质感，让人感觉比较高贵、上档次。而这种地坪完全摆脱了之前铺装地面的局限，设计者可以完全根据客户的需要，设计出他们想要的地面效果，这也使无机磨石地坪成为了高端人士私人定制的必须选型。

施工流程

1、铣刨打磨混凝土基层；2、涂刷水性界面剂；3、整体摊铺非粘性抗裂砂浆找平层，内置钢筋网片或开裂纤维；4、根据图案定位防线及分隔条；5、涂刷专用界面剂；6、根据设计厚度摊铺水泥基磨石材料；7、凝固后采用大型打磨机进行粗磨、补浆、细磨、封孔、精磨抛光等；8、磨石结晶罩面；

施工常见问题

石子显露不均：当面层有脚踩的脚印时，如不及时处理，势必在脚印处有轻微下沉。会使脚印处的石子沉下去，水泥浆上部增多。磨光后表面的石子不够均匀，清晰不够。

解决方法：应尽量避免在抹平的面层上走动。另外，施工时应尽量穿平底胶鞋，不要穿高跟或底楞凸凹较明显的胶鞋。

分格条显露不均：造成分格条显露不均的主要原因，是面层不平所致。由于面层的水泥浆覆盖在分格条上面，磨光时可能磨不到，造成遮挡。

解决方法：控制好分格条上部的标高，安分格条时拉通线检查，发现差错及时改正。

地面空鼓：水磨石地面层次多，不同时间，不同材料的工艺，处理不妥，影响粘结而发生空鼓。如灰巴、残渣等附加物，均会影响两层之间的粘结。另外，素浆结合层扫的不认真，也是产生空鼓的原因。由此可见，基层的清理，是影响粘结的关键因素。

解决办法：对于传统水磨石地面，在处理空鼓问题时，要注意修补后的色彩尽量与原来的地面色彩保持一致。修补时尽量使后补的一块尺寸规整，如能在一个分格条内整块修补，效果会好些。

水磨石色彩不均：产生这种缺陷的原因主要有二点。其一，颜料搅拌不均。其二面层受到其它有色液体污染。

解决办法：颜料搅拌应专人负责，且做到计量准确。坚持颜料与水泥干拌均匀后再加水、加石碴的办法，使颜料分散均匀。还有就是如果面层受污染，应及时清理干净。