

# 曼尔特滤清器 88290001 467空滤 空滤

产品名称	曼尔特滤清器 88290001 467空滤 空滤
公司名称	新乡市曼尔特滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫北工业区
联系电话	15516606650

## 产品详情

在多数现代制造流程和现代文明中，压缩空气发挥着至关重要的作用，压缩空气在当今工业所用的总能源中占到约 10% 左右。本文来自新乡曼尔特鉴于不同环境中很多应用都依赖于压缩空气，空压机不仅需要以特定流速将空气压缩到特定压力，而且还需要供应满足质量要求的空气。对大多数人而言，空压机就是压缩空气所需要的一切，但为了获得符合质量要求的压缩空气，往往还需要其它一些设备。压缩空气在应用之前，一般需要用过滤器和空压机三滤来除去杂质，油雾油和水分。

电气装置如果出现直接的影响就是会造成空压机跳机，这个原因主要是因为很多用户使用的是380 V 的低压电机，采用星三角转换的降启动方式启动，前期由星型方式运行，当启动10s 压缩机运转起来后转为三角形运行方式。如星三角转换开关出现故障，不能进行正常的星三角转换，会导致压缩机启动10s 后跳机。另外，空气开关在使用过程中因振动等原因导致，致其设定的启动时间变短也可能导致启动瞬间跳机。

新乡曼尔特空压机三滤技术部专家解释说，判断是电气故障还是机械故障直接有效的方法是将电机与机头分离，即拆除联轴器/皮带。压缩机的控制系统中带有保护装置，如不分离保护装置，启动压缩机，电机立马运转起来，控制面板上将会显示电机电流为40A 左右，运转10s 后显示电流异常，电机自动停止运转，因为在检测到电流大于大电流的10%或小于小电流的90%时为保护机组将会自动停机，这样将无法对机组的故障原因作出判断。当甩开保护后，88290001-468空滤，如是机械原因，88290001-466空滤，电机将会连续运行；反之，会出现同样的跳闸现象。

机器在使用到一定的时间总会出现一些问题，像螺杆机空压机机头磨损这种故障是十分常见的，机头磨损并带有异响的主要原因有如下几点：

- 1.螺杆空压机放置环境及工作环境的原因。当我们的机器在恶劣的环境中运行，如矿山，水泥，陶瓷等灰尘，砂粒，长时间工作在这种环境，会造成机头磨损。

2.使用劣质润滑油或润滑油长时间未更换。润滑油相当于我们人体的血液，在机器运行的过程中能起到润滑的效果，减少零件与零件之间的摩擦，还能起到清洁，密封，冷却的作用。购油时，我们要购买专业合格的油品，新乡曼尔特滤器有限公司生产的油品全部按照空压机技术指标要求，性能稳定。使用到一定时间进行更换。

3.过滤精度达不到要求。螺杆空压机过滤器老化，空滤，或因灰尘等出现阻塞情况。我们应该及时清理和更换过滤器，保证过滤精度。新乡曼尔特生产的空压机滤芯全部采用进口滤材，具有过滤精度高，纳污量大的特点。

曼尔特滤清器(图)-88290001-467空滤-空滤由新乡市曼尔特滤清器有限公司提供。新乡市曼尔特滤清器有限公司(www.0373lvxin.com)是从事“空压机三滤,空压机滤芯,液压油滤芯,空气滤芯,除尘滤芯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：据经理。同时本公司(www.manertlx.com)还是从事烧结网滤芯，商砼用滤芯，消声器滤芯的厂家，欢迎来电咨询。