

和谐天域激光标记公司 co2激光打标机公司

产品名称	和谐天域激光标记公司 co2激光打标机公司
公司名称	武汉和谐天域激光标记有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区蔡甸街新天大道493号
联系电话	18071022830

产品详情

武汉和谐天域激光标记有限公司致力于为企业提供专业的标记技术解决方案，为工业制造业服务。

100W二氧化碳激光打标机简介

CO2系列激光打标机是一种气体激光机，其产生的波长为10.6um，属于中红外频段，Co2激光机有较大的功率和较高的电光转换率。它以Co2气体作为工作物质。将Co2气体和其它辅助气体充入放电管，当在电极上加高压时放电管中产生辉光放电，使气体分子释放出激光。

武汉和谐天域激光标记有限公司致力于为企业提供专业的标记技术解决方案，甘肃co2激光打标机，为工业制造业服务。企业承载“和谐天域”品牌，始终以市场为导向，引进“中国光谷”及国内外先进科技，不断调整产品结构，已研发生产激光打标机、激光焊接机、激光切割机等系列产品，是中国激光加工设备领域知名的专业化高新技术企业。公司秉承“以质取胜，以诚立本”的企业宗旨，以最可靠的产品，最优质的服务赢得国内外市场，与用户建立长期友好的合作关系。竭诚欢迎国内外各界朋友与我们在技术及经营领域广泛的开展合作，互惠互利，达成双赢，共同进步！

CO2激光打标机

故障解决

激光管亮电压表有指示 出光不正常导光关节发热常见于导光关节松动及激光管没装正。检查方法：同光校正。排除措施：更换或调整导光节，校正光路。 激光功率下降常见于激光管老化。检查：用万用表电压档检查调压器，用高压表检查激光管的工作电压。处理：更换老化的激光管，及调换损坏的元件。

激光管不亮 电压表有指示常见于供电线有开路。及脚踏开关或手动开关接触不良。检查：用万用表测量。处理：修理或更换。 电压表无指示常见保险丝断，或电路有开路。检查用万用表测量。处理：更换保险丝，或接通电路。 电源指示灯不亮常见保险丝断，进线接触不良，指示灯线路不良或指示灯已坏。检查：检查保险丝，检查电源进线，co2激光打标机多少钱一台，检查指示灯回路。处理：更换保险丝，修复导线及更换指示灯。 连续烧保险丝常见于机内有短路，及机内有严重污物。检查：逐级查线，多为高压部分有短路。处理：修复短路，清除污物。 机内有放电声或电弧光常见机内有尘埃，积水或空气湿度太大及有腐蚀性气体。检查：在暗处观察放电点。处理：清除尘埃、积水等物，更换工作环境。 激光输出不稳见于CO2激光打标机内有接触不良之处，机内有轻微断续短路点。检查：逐级查线。处理：更换导线，重新焊接线头，清洁处理。

武汉和谐天域激光标记有限公司致力于为企业提供专业的标记技术解决方案，为工业制造业服务。企业承载“和谐天域”品牌，始终以市场为导向，引进“中国光谷”及国内外先进科技，不断调整产品结构，已研发生产激光打标机、激光焊接机、激光切割机等系列产品。

CO2激光打标机即二氧化碳激光打标机，co2激光打标机公司，按波长主要分为：

10.6波长CO2激光打标机；

10.3波长CO2激光打标机；

9.3波长CO 2 激光打标机；

以上9.3波长主要针对覆膜材料打标效果特别好，CO2打标机采用的发光管有玻璃管和金属管两种，金属管性能更稳定，寿命更长，价格也相对高一点。基本上可以说是免维护。玻璃管CO2激光打标机则需要定期更换玻璃管，使用成本低，但是后期更好激光器比较麻烦。其原理以CO2气体为介质，将CO2和其他辅助气体充入放电管在电极上加高压，放电管中产生辉光放电，使气体释放出波长为10.64um激光，co2激光打标机哪种好，将激光能量放大后，经振镜扫描和F - T h e t a镜聚焦，同时在电脑和激光打标控制卡的控制下进行激光加工，打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质，或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而“刻”出痕迹，或者是通过光能烧掉部分物质，显出所需刻蚀的图案、文字。

和谐天域激光标记公司-co2激光打标机公司由武汉和谐天域激光标记有限公司提供。武汉和谐天域激光标记有限公司（www.whhxy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。和谐天域激光——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市东湖开发区(中国光谷)高新四路40号葛洲坝太阳城4栋403，联系人：许传木。同时本公司（www.tylaser01.com）还是从事湖北光纤激光打标机，激光打标设备，湖北激光刻字机的厂家，欢迎来电咨询。