

# 鑫旺源自动门 自动门价格 成都自动门

产品名称	鑫旺源自动门 自动门价格 成都自动门
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

## 产品详情

品牌的成都自动门会贵一些。不管是任何产品，价格都是受很多因素的影响的，所以都不会有一个非常具体的价格，只是会根据当时的消费标准，有一个平均的价格标准。成都自动门的价格也不例外，不但是与品牌和质量相关，与地域以及大小也是有很大的关系的。比较的品牌的自动门价格一般都是在6000元以上的，而比较普通的自动门价格则是在5000元以内的。成都自动门的功能区别对价格影响也是很大的，比如自动化的玻璃门价格肯定是上千元的。

### 自动门常见故障紧急情况检修方式

- 1、自动门必需了解的常见问题：（1）自动门轨道及吊轮不可以加油;不然吊架上的滑轮有滚动问题，使门产生撞击。（2）长期都没有用到的情况下请断电。（3）产生不正常严禁随便拆卸，自动门价格，请与专业技术人员联络。
- 2、自动门不断自开自关，可能产生的原因分析：（1）雷达传感器不起作用。（2）有活动物体处在传感区域。（3）门片关闭遇到障碍物。
- 3、自动门运作时门晃动，可能产生的原因分析：（1）地下导轨或止摆器有障碍物或破损。（2）移动吊轮及轨道产生破损或障碍。
- 4、自动门门页开关时会产生晃动，可能产生的原因分析：（1）上轨道及下轨道有脏东西卡着。（2）吊轮的轮子有脏东西嵌到。
- 5、门页开关时自动门速率速度慢，可能产生的原因分析：  
（1）控制器速率调节速度慢。（2）皮带也许太过松脱。（3）工作电压不正常。  
（4）活动门页也许与导轨或与固定门页产生摩擦或与地产生摩擦。（5）止动轮与轨道摩擦。

6、动门活动门页关掉时产生撞击，可能产生的原因分析：（1）速率太快。（2）工作电压不正常。（3）马达发电零部件也许毁坏。

7、自动门门页不可以打开，可能产生的原因分析：（1）感应器常见故障，查验感应器之感应灯号是不是一切正常。（2）线接头松胶。（3）皮带松脱。（4）也许马达太烫，待冷去后便能恢复过来。（5）控制器烧毁。（6）脏东西卡着。（7）工作电压不正常。

原因三：导轨中的滚轮磨损严峻

处理方法：导轨中的滚轮上面塑料掉落、损坏，成都自动门，滚轴磨损严峻会导致门板倾斜，也会构成九竹电动门工作噪音过大，这时需求替换新的滚轮，平移自动门，在替换时在滚轮表面、滚轮轴和内部的钢球添加一些润滑油，以保证车库门的顺利工作。

原因四：车库门没有保持在同一水平方位

处理方法：.在装置九竹电动门时，假如没有保持在一个水平方位，自动门厂家，车库门门板一边接近轨迹，另一边远离导轨，就会导致门体上升过程中，门板上的铰链和导轨之间摩擦力增大，然后发生巨大噪音。九竹电动门介绍处理这一问题，需求调整车库门两边的导轨，保证门板在两边导轨正中间。

原因五：车库门的钢丝绳过松

处理方法：将钢丝绳拧紧。

鑫旺源自动门(图)-自动门价格-成都自动门由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（[www.xinwangyuan.net](http://www.xinwangyuan.net)）实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的门窗五金等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫旺源自动门和您携手步入辉煌，共创美好未来！