

# 英格索兰经销商推荐 英格索兰经销商 英格索兰代理

产品名称	英格索兰经销商推荐 英格索兰经销商 英格索兰代理
公司名称	昆山欧迈尔压缩机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张浦镇恒源广场2号楼21室
联系电话	18913201458

## 产品详情

由电动机直接驱动压缩机，使曲轴产生旋转运动，带动连杆使活塞产生往复运动，引起气缸容积变化。由于气缸内压力的变化，通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸，在压缩行程中，由于气缸容积的缩小，英格索兰经销商报价，压缩空气经过排气阀的作用，经排气管，单向阀(止回阀)进入储气罐，当排气压力达到额定压力 0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。英格索兰曲轴总成型号，英格索兰曲轴总成品牌，英格索兰曲轴总成价格

### 冷却系统

1. 当您选用风冷式压缩机时，要考虑其通风环境。不得将压缩机安放在高温设备附近，以避免压缩机吸入高温大气导致排气温度过高而影响机组的正常运行。

2. 当使用条件限制压缩机安装在较小的密闭空间内时，须加装抽、排风设备，以便空气流通循环，英格索兰经销商热线，其抽、排风设备的能力须大于压缩机冷却风扇的排风量，而且抽风进口位置要适合压缩机热排风出口位置。英格索兰曲轴总成型号，英格索兰曲轴总成品牌，英格索兰经销商推荐，英格索兰曲轴总成价格

在曲轴和轴承、十字头与滑板、填料与活塞杆等摩擦处，英格索兰经销商，温度超过规定的数值称之为过热。过热所带来的后果：一个是加快磨擦副间的磨损，二是过热量的热能不断积聚直致烧毁磨擦面而造成机器重大的事故。造成轴承过热的原因主要有：轴承与轴颈贴合不均匀或接触面积过小；轴承偏斜曲轴弯曲，润滑油粘度太小，油路堵塞，油泵有故障造成断油等；安装时没有找平，没有找好间隙，主轴与电机轴没有找正，两轴有倾斜等。英格索兰曲轴总成型号，英格索兰曲轴总成品牌，英格索兰曲轴总成价格

英格索兰经销商推荐-英格索兰经销商-英格索兰代理由昆山欧迈尔压缩机设备有限公司提供。昆山欧迈尔压缩机设备有限公司（[www.ksomer.com](http://www.ksomer.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！