

## 1880101 1880101011空滤 曼尔特滤清器

产品名称	1880101 1880101011空滤 曼尔特滤清器
公司名称	新乡市曼尔特滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫北工业区
联系电话	15516606650

### 产品详情

空压机滤芯包括：机油过滤器（油滤芯），进气口空滤芯，油气分离器滤芯（油分芯），俗称空压机三滤。本文来自新乡曼尔特

曼尔特生产的空压机滤芯主要应用在螺杆式空压机压缩空气系统的过滤器中，螺杆空压机具有结构简单、体积小、没有易损件、工作可靠、效率高，寿命长、维修简单等优点。但是这些都离不开空压机三滤保养与更换。

用途：过滤空气及机油中的杂质，保护主机安全运行，油分可以使空压机排出更纯净的空气。

供应新疆内蒙古宁夏3立方6立方空压机三滤价格公道，1880101011空滤厂家，质量保障，目前3立方6立方空压机三滤价格具体为170\*200油分 80/只 200\*230油分110/只 w962 18/只  
以上价格不含税运，1880101，油分20只起订 油滤40只起订。

油过滤器不定期更换：随着前后压差增大，1880101011空滤，过油减少，主机排气温度升高停机，如前后压差过大击穿，污染物进入机内，堵塞油分离芯，1880101011空滤产品，主机磨损。河北山东山西OL00962油过滤器厂家生产的空压机油滤芯，滤材经过高温固化，具有纳污量大，耐高温，通过性好的特点。

油分离芯不更换：随着前后压差增大，主机电流升高，排气量也随着减少。如前后压差过大击穿，冷却润滑油会随着空气进入管路中直至跑完，主机排气温度升高停机。

油管接头不清理：如堵塞，分离后有少部分油会随着空气进入管路中，造成油损耗大缺油。

主电机轴承不定期加黄油：轴承磨损直到主电机烧坏。

由此可以看出，螺杆空压机保养还是要像汽车一样，到了一定的周期就应该要做一下常规的保养，空压机保养的好，它才能更好的为您工作，就像以前的长工一样，地主给他吃饱了，他才能卖力的给您做事。

那么如何确定机器是否存在耗油量偏大呢？主要应从以下几个方面入手：

1、首先排除机器的管件外表无漏油或渗油现象。

2、机器的油位是否有明显下降，观察油位指示线要在同等工作环境下对比，比如同样负载7bar压力下，油位在前后时间是否有变化或是都在停机十分钟后观察油位是否有区别。

3、对于自身配带水分离器的机器，从水分离器排水口取样，将水排出盛放在一个干净的容器（杯子或是矿泉水瓶）里然后沉淀五分钟左右，再观察是否有点状或是油膜状机油聚集在容器表面。一般在迎着光观察时仅有少许稀薄的五彩斑斓的油花，未沉淀前，取样的水可能会呈乳白色，这是正常的。对于没有配带水分离器的机器可观察储气罐排水状况，和之前的正常情况对比排出的水是否带出的机油更多。

通过以上几个方面，我们基本上可以断定机器是否存在耗油量偏大的问题。

1880101-1880101011空滤-曼尔特滤清器由新乡市曼尔特滤清器有限公司提供。新乡市曼尔特滤清器有限公司（[www.0373lvxin.com](http://www.0373lvxin.com)）是从事“空压机三滤,空压机滤芯,液压油滤芯,空气滤芯,除尘滤芯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：据经理。同时本公司（[www.chuchenlx.com](http://www.chuchenlx.com)）还是从事净化除尘滤芯，车间除尘滤芯，脉冲除尘滤芯的厂家，欢迎来电咨询。