

湖北畜牧风机 青州民威机械有限公司 畜牧风机生产厂家

产品名称	湖北畜牧风机 青州民威机械有限公司 畜牧风机生产厂家
公司名称	青州民威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州经济开发区巴黎路东段
联系电话	13606470236

产品详情

负压风机和正压风机的安装刚好是相反的，负压风机是用排气达到换气在作用，而正压风机就是直接由风机出风达到换气的作用。

正压很理想的选型，就是选择双网型的风机.这样会加大风机的风量.

在安装负压风机的感觉和正压风机的感觉是有差异的.总觉得正压的风量不够负压风机的大.那是当然的，由于负压风机的安装条件需要将安装的环境进行密封，正是这一密封加大了压力，形成的风量也就大了.而正压风机是在不密封的场所安装，故而感觉到效果是不一样的，所以建议许多客户在选择正压或负压时要注意.

方形负压风机的构造。

- 1、风机机壳：外框与百叶窗均采用镀锌板材质制造模具化制造。
- 2、风机扇叶：扇叶一次性冲压成型，采用锻气螺丝紧固，经电脑精密平衡校准。
- 3、百叶窗：百叶窗连接件采用高强度的塑钢材料制造闭合紧密，使用寿命长，主要是当风机不使用状态下防尘防雨。
- 4、电机：采用4级高品质铜线电机，一般有380V和220V两种。
- 5、皮带：采用常见的橡胶三角带。

- 6、导流罩：将空气导流到风机排风口，集中排出室外。
- 7、防护网：安全防护网，防止人手，异物等进入风机。
- 8、皮带轮：将电机的转速通过大小皮带轮转换成低转速，降低风机运行噪音和电机负荷。

1、负压风机，冷风机不制冷的故障原因及排除方法

浮球阀调整不正确，水位太低，调整水位到80——100刻度；

排水阀卡死，应更换排水阀；

过滤网网架顶端的水分布器淤塞，应清洁水分布器；

过滤网太脏，应清洗过滤网；

供水管淤塞，应清洁供水管；

检测水泵，水泵烧毁，应更换水泵。

除上述故障原因外，进水水压过低，浮球阀或电磁阀不进水，也会造成不制冷。

2、负压风机，畜牧风机哪家好，冷风机漏水的故障原因及排除方法

从排水阀处漏水

- 1) 排水阀卡壳或被脏物卡住，闭合不严密，应清除脏物；
- 2) 在安装过滤网时，浮球阀被过滤网压住，造成浮球阀不断进水，应检查过滤网，畜牧风机用途，把有剖面的过滤网安装在浮球阀一侧；
- 3) 浮球阀内密封垫片损坏，湖北畜牧风机，应更换垫片；
- 4) 负压风机，冷风机底盘发生倾斜，应调整负压风机，冷风机水平；

除上述故障原因外，进水水压过高，导致浮球阀无法闭合严密，畜牧风机生产厂家，水位过高，造成排水管漏水。

从风管内漏水

- 1) 过滤网断裂，应更换过滤网；
- 2) 过滤网内表面产生毛刺，导致风筒内进水，应保证过滤网表面光滑；
- 3) 过滤网太脏，严重堵塞，应清洁过滤网；
- 4) 水分布器太脏，水直接从水分布器处被吸入风筒，应清洁水分布器；
- 5) 负压风机，冷风机内的进水胶管破，应更换进水胶管；

- 6) 帆布软接安装不合格，褶皱太多，致使下雨天时水积在帆布上，渗进风筒，应调整好帆布软接；
- 7) 风管的防水胶脱落，下雨天时，雨水从风管缝隙处漏进室内，应重新补好防水胶。

从进水金属软管处漏水

进水金属软管老化或破，导致水从软管处渗漏，应更换金属软管。

湖北畜牧风机-青州民威机械有限公司-畜牧风机生产厂家由青州民威机械有限公司提供。青州民威机械有限公司（www.qingzhouwenkong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！