

ABB变频器维修

产品名称	ABB变频器维修
公司名称	上海仰光电子科技有限公司
价格	799.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥镇博园路858号531-532
联系电话	021-50782969 13817011982

产品详情

ABB变频器维修:ACS150系列、ACS300系列

、ACS350系列、ACS400系列、 ACS500系列、ACS600系列

、 ACS800系列、ACS510系列、ACS550系列；ABB变频器维修：ACS510 IP21系列变频器。acs300系

列变频器：该系列变频器常见故障是开关电源损坏，由于波峰电压的出现，开关电源的集成块较易损坏

；此外，由于滤波电容老化也会出现开关电源损坏。acs300系列主控板与控制盘之间的通讯故障、cpu

故障是较难排除的。acs500系列变频器：其较常见的故障为驱动板损坏、风扇损坏等。其驱动板上常见驱动厚膜损坏，我们对厚膜维修是经常的，因该配件经常缺件

acs600系列变频器：其常见故障显示“oink or hwc”、“ppcc link”，有时是光纤损坏，但cpu板、i/o板的损坏也有可能的。此外，开关电源、输出短路等故障也是常见的