

电捕焦油器厂家 临沂电捕焦油器 山东聚瑞鑫厂家直供

产品名称	电捕焦油器厂家 临沂电捕焦油器 山东聚瑞鑫厂家直供
公司名称	山东聚瑞鑫环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南章丘区刁镇工业园
联系电话	15550472888

产品详情

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，设备生产，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

电捕焦油器

电捕焦油器捕集机理

- 1、更换熔丝时，应使熔断电流与该回路的电流相匹配；
- 2、断开电源，电捕焦油器定制，检查控制柜的机架是否有可靠的接地，并使接地电阻不大于4Ω；
- 3、控制柜上有不同性质的电压（直流110V;交流单相220V;三相交流），在维修保养时必须分清电路，临沂电捕焦油器，防止发生短路事故；
- 4、控制柜上的全部电器开关，应动作灵活可靠，无显著噪声，电捕焦油器生产厂家，连接线结头和接线柱应无松动现象，动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象；
- 5、用软刷或吹风清除屏板插件和全部电磁开关零件的积尘，并检查控制柜内电器开关触头的状态，接触情况，线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，设备生产，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化

设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

电捕焦油器检修安全技术规程

电捕焦油器检修时应遵守一下安全规定：

- 1、高压供电装置的控制盘和操作盘开关应断开。
- 2、操作盘上挂上检修标牌以免误合闸。
- 3、高压切断开关转至接地端放电应在检修过程中始终接地。
- 4、用便携式接地棒释放高压系统的残存电荷。
- 5、电场逐渐冷却后（冷却时间不少于8h），才允许打开人孔，否则，突然进入冷空气，容易使电场内部变形。
- 6、在进入设备内部检修前，必须确认设备内有足够的空气时，方可进入设备内工作。
- 7、电捕焦油器内有人工作时，应在附机上加锁或挂上检修标识。
- 8、检修人员在进入设备内检修时应根据情况穿劳保用品。
- 9、进入检修现场的人员要戴安全帽，凡坠物高度在基准面2M以上，施工人员必须带安全带。

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，设备生产，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

（1）绝缘子炸裂：随着瓷瓶上吸附焦油等杂质的不断增加，使其绝缘功能降低而出现爬电现象，达到一定程度出现火花放电，当放电周期达到3.5小时以上，电捕焦油器厂家，即构成瓷瓶炸裂。

解决措施：

- 1、外加氮气的维护，防止煤气进入绝缘箱
- 2、保证绝缘箱和馈电箱温度在80---120℃，避免水汽和焦油易挥发分冷凝吸附在瓷瓶外表。
- 3、选择耐污性好、爬电间隔长、互换性好的瓷瓶。
- 4、采用功能比较好的高压配电用硅整流器，有效的操作火花放电。

（2）电晕丝断裂故障的分析：构造的不合理性。电晕丝污染造成尖端放电，电晕丝单薄处出现断裂现象。接近煤气进口的电晕丝受到煤气冲击晃动，电晕丝污染构成空间荷电效应构成电压部分增加，击穿开裂。

解决措施：

- 1、简单改动结构，消除预应力，将电晕丝与端头缠绕固定在一起。

2、按时用氨水喷洒打扫电捕，消除电晕丝上的附着物，避免故障的发生。

3、在煤气进口处设置挡板减小煤气冲击，定时打扫电捕，避免电晕丝严重污染，杜绝部分击穿现象的发生。

电捕焦油器厂家-临沂电捕焦油器-山东聚瑞鑫厂家直供由山东聚瑞鑫环境工程有限公司提供。“催化燃烧设备,光氧催化,环保箱,喷淋塔,水式打磨柜,中央除尘”就选山东聚瑞鑫环境工程有限公司（www.juruixin.cn），公司位于：济南章丘区刁镇工业园，多年来，山东聚瑞鑫坚持为客户提供好的服务，联系人：高洪超。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东聚瑞鑫期待成为您的长期合作伙伴！