

# 棉纺废纱撕碎机公司 青州新航 南通棉纺废纱撕碎机

产品名称	棉纺废纱撕碎机公司 青州新航 南通棉纺废纱撕碎机
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司1

青州，在古代是《禹贡》“九州”之一，大体指泰山以东至渤海的一片区域。现代的“青州”是中国山东省的一座县级市——青州市，她是一个古老、文明而又美丽的城市，是工商业繁荣的名城重镇，先后获得国家卫生城市、国家园林城市、中国优旅游城市、国家生态建设示范区等国家荣誉。东接潍坊市，西毗淄博市，南临老革命根据地沂蒙山区，北望渤海，棉纺废纱撕碎机多少钱，西距济南150km，东距青岛220km；有胶济铁路和胶济客运专线横贯东西，济青高速公路和东红高速公路纵横境内，309国道、胶王公路和羊临公路四通八达，是山东半岛中部的重要交通枢纽。公司生产的粉碎机是值得大家的信任的。

木材粉碎机堵塞是一个很常见的问题，大多数都是人为造成的，在操作机器时没有按照相关的规程进行，南通棉纺废纱撕碎机，当然也可能是机器的问题，棉纺废纱撕碎机公司，机具设计上存在问题也会导致堵塞的发生。当设备的进料速度过快，负荷增大的话就会造成堵塞。在进料过程中，我们应该随时注意电流表的指针偏转角度大，如果超过额定电流，表明电机超载，长时间过载，会烧坏电机。出现这种情况应立即减小或关闭料门，也可以改变进料的方式，通过增加喂料器来控制进料量。喂料器有手动、自动两种，用户应根据实际情况选择合适的喂料器。另外在平时的检修时要注意下这几个部位的检查。

## 煤渣粉碎机别名湿煤渣粉碎机

### 特点

- 一、双转子两段粉碎，产量大，出料粒度3mm以下，2mm以下占80%以上。
- 二、没有筛网篦底，高湿物料，不堵塞。
- 三、锤头、衬板双向调隙，随时控制出料粒度。
- 四、双级双飞轮，棉纺废纱撕碎机价格，运转平稳惯量大，节电20%。
- 五、集中润滑系统，不停机适时润滑，方便快捷。
- 六、液压启闭机壳，换锤、维修省时省工。

棉纺废纱撕碎机公司-青州新航(在线咨询)-南通棉纺废纱撕碎机由青州市新航机械设备有限公司1提供。青州市新航机械设备有限公司1 ( [www.chinaqdj.com](http://www.chinaqdj.com) ) 为客户提供“纤维切断机,碎布机,复式切碎机,打包机,短切机,粉碎机”等业务，公司拥有“新航机械”等品牌。专注于原棉、麻、毛、丝初加工设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：席妙。