

特灵cvhn机组保养换油 特灵 新源祥

产品名称	特灵cvhn机组保养换油 特灵 新源祥
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

螺杆压缩机维修

修发现滑阀活塞环磨损严重，其结构如图 2所示。

活塞环的材料采用的是丁晴耐油橡胶，耐腐蚀但不

检修时发现能量控制的电磁阀磨损严重，特灵，在阀

腔内会发现很多金属粉末。四通阀的阀芯与阀腔的

配合间隙很小，且它们的表面光洁度高，不会产生很

大的摩擦力，因此，分析认为这些金属粉末是由油路

系统带来的，原因有:

耐磨损，工艺操作又常常需要进行能量调节，频繁的

往复运动之后活塞环产生严重的磨损，导致活塞环

很快失效。可见，活塞环的材料不符合工作要求是

系统内漏的主要原因之一。

经压缩了的气体送到后处理装置进行净化处理后供气瓶组集气，供汽车使用。

为了保证安全，特灵cvhn机组保养换油，防止发生事故，该机除自动控制中的压力保护外，压缩机各级均设

有安全阀，特灵螺杆压缩机维修，

一、

二级安全阀分别安装在相应的油水分离器上。

当各级气压超过规定值时，

安全阀（设定值见合格证）将完全打开，排放的气体集中放空。

各级安全阀的开启和关闭压力见合格证。

3

、压缩机气体回放

压缩后的气体经过冷动器后，通过一条管路和一个控制阀流向回收气瓶。压缩机停车后，控制阀打开，压缩机组内和级间管路系统中的气体流向回收气瓶。

缩机停机卸压，可以保证空载启动。注意：如遇压缩机紧急停车后，应打开一二级液分的手动球阀进行放空后再关闭手

动球阀，才可正常启动。回收气瓶出口管路通过控制阀在压缩机入口处相连。当压缩机启动时，回收气瓶中

的气体流向压缩机的入口管路中，回收气瓶中的气体得到回收利用。

4、冷却系统

4.1压缩机的冷却器由散热片、管道热交换器组成。间的气体通过这个热交换器

散热。电机驱动的风扇使压缩机箱外的冷空气通过进风口抽进来，然后吹出去，形成冷

风，保证散热片能有效地将热量散发到机箱内的空气中，然后通过排风口排放到箱体外

面去。

生产厂家编辑比泽尔压缩机是比泽尔集团生产的，特灵空调维修，该集团是压缩机生产厂家，生产压缩机近60年。比泽尔集团总部设在德国斯图加特，在全世界七十多个国家设有工厂和代表处。比泽尔集团从1994年进入中国以来，至今在北京已建有三家工厂，在上海和广州设有分公司。因其出色的产品和服务，三家工厂的业务得到了迅猛发展，其中活塞式压缩机的销售额近3年内增长了5倍，车用空调压缩机在中国市场占有率达85%。比泽尔在深圳地区享有卓越的知名品牌形象。比泽尔压缩机压缩机分类编辑其中比泽尔压缩机又分为比泽尔半封闭螺杆压缩机、比泽尔半封式紧凑型螺杆式压缩机、比泽尔活塞式压缩机（比泽尔半封闭活塞压缩机）半封闭螺杆压缩机 特灵cvhn机组保养换油-特灵-新源祥(查看)由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）实力雄厚，信誉

可靠，在山东 青岛 的制冷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领新源祥和您携手步入辉煌，共创美好未来！