

锤式制砂机 钎硕机械 河南制砂机

产品名称	锤式制砂机 钎硕机械 河南制砂机
公司名称	巨鹿钎硕机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县西郭城镇河北庄村
联系电话	13103099777

产品详情

制砂机工作途中突然停机是怎么回事

制砂机突然停机的原因

1、破碎腔内物料堵塞

物料的堵塞也会引起设备的突然停车，此时，要把物料清理干净。在后续使用中，禁止粒度大或含水较多的物料进入机器内，给料应保持均匀，避免给料过多。

2、三角皮带过松

检查是否是三角皮带的问题，如果过松而导致停机，就要调整三角皮带的松紧度，如果是因为三角皮带长时间使用而失去紧度，就要更换三角皮带。

3、工作电压不合适

生产场地的工作电压过低时，不足以维持制砂机的正常运转而停机。此时，要选择满足设备要求的电压。

4、内部零件脱落

若设备在停机前有金属相碰声，可能是破碎腔内有部件掉落导致制砂机突然停机，这时要进行设备内部的检查。

5、叶轮卡死

当破碎机内部进入金属等硬物时，有可能将制砂机的叶轮卡死，造成设备无法工作，故要严格控制物料的硬度，禁止不可破碎物进入。

6、轴承抱死或主轴断裂

如果是主轴断裂引起的，就要对磨损的主轴进行修复或更换。如果是因为轴承抱死引起的，就要找出抱死原因，要正确安装轴承，确保轴承有一定的工作游隙，做好轴承的润滑工作，否则不能从根本上解决问题。

7、设备连接线出现问题

如果连接线出现断裂或接触不良，制砂机也会突然停机，特别是毫无征兆地没有声响时，很可能是连接线出了问题。

防止制砂机生锈的办法

生锈的制砂机会影响生产的质量和效率，加速设备老化，所以如何防锈以及及时除锈是非常重要的，制砂机设备，根据以往的经验为大家分享的几个防止制砂机生锈的技巧：

一、防锈

1、电镀热度法

在机器表面电镀或热度上一层不易生锈的金属材料，如锌，铝等，这样能形成一层致密的氧化膜隔绝水和空气，从而不会生锈；

2、涂料法
在机器面涂上一防氧化油漆等油质性材料；

3、环境法

机器生锈一般是铁与水发生反应，所以我们通过保持干燥的工作环境，也可以防止制砂机生锈。

对制砂机进行清洁工作，河南制砂机，制砂机常见的清理方法一般有两种，一是酸洗，一是碱洗，下面来对于这两种不同的清理方法进行介绍：

1、酸洗

将约20%的盐酸溶液倒在制砂机有污垢处，大约10分钟后，用清洁液冲水洗净，配置盐酸溶液时，应该将盐酸溶液倒入水中，锤式制砂机，并不断搅拌，注意不能将水倒入盐酸中。盐酸只能使用一次，不能循环使用，还要因为盐酸有较大的腐蚀性，在清洗过程中一定要注意安全，做好安全防护工作，必要时可以穿上防护服进行清洗工作。

2、碱洗

首先我们要启动发电机，然后配置碱液，其中水、煤油的比例为40:10:1，移动制砂机，一般清洗是用二十公斤水、五公斤和零点五公斤煤油混合配置成碱性清洗液注入污垢处，再用清洗棒不断清扫被碱液溶解的污垢，最后用清水扫尾。

上述给大家介绍了制砂机清洗的两种方法，无论是酸液还是碱液，对制砂机金属都有一定的腐蚀性，因此必须掌握好清洗液的配比和清洗时间，防止对制砂机造成较大的腐蚀，影响设备的使用寿命，造成损失。

锤式制砂机-钡硕机械(在线咨询)-河南制砂机由巨鹿钡硕机械制造厂提供。行路致远，砥砺前行。巨鹿钡硕机械制造厂(juluqianshuo.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!