

# 中央空调维修保养 空调维修 株洲石峰区雄风家电

产品名称	中央空调维修保养 空调维修 株洲石峰区雄风家电
公司名称	株洲市石峰区雄风家电服务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市石峰区清石路锦云小区15号门面
联系电话	13297337789

## 产品详情

### 油烟机长期不清洗的弊端

株洲市石峰区雄风家电服务部旗下共有各大品牌空调安装于维修、电视机维修、洗衣机维修、热水器维修（太阳能空气能热水器）、冰箱维修、煤气灶维修、油烟机维修、冰库维修、消毒柜维修等业务

油烟机是厨房必不可少的电器，为您的烹饪增加乐趣，空调维修，随着时间的积累，家庭干净了它却脏了，空调维修技术，年过一年日积月累，油烟机是好的，吸烟效果差了（油垢导致叶轮负荷增加，转速缓慢，排烟效果差）

我们都知道烹饪所产生的油烟萃取物是DNP（硝基多环芳香剂），即致癌物，家庭主妇在厨房里准备一餐的时间所吸入的DNP含量是室外空气的100倍以上；另外油烟使氮氧化物生成量聚增，产生大量的有害气体，吸入会导致肺部突变，引起、气管炎、等疾病在烹饪时一定要使用吸油烟机。而吸油烟机在使用一段时间后 在内壁、外壳、烟道等部位都会积有一层油垢，这不仅影响美观，更会影响排烟效果。

### 空调外机截止阀造成不制冷

株洲市石峰区雄风家电服务部旗下共有各大品牌空调安装于维修、电视机维修、洗衣机维修、热水器维修（太阳能空气能热水器）、冰箱维修、煤气灶维修、油烟机维修、冰库维修、消毒柜维修等业务

空调不制冷的原因有很多种，其中一种是很多人都知道的，就是空调缺氟了；

缺氟是有原因的，一般空调不泄漏用个3年5年都很正常，但是如果空调年年加氟那就有问题了；要让专业的维修人员进行检测到底是什么原因造成氟泄漏的；

如下图，是很多人都见到的，但都不注意的小细节，就是这个小细节会造成空调年年加氟；、

这个阀门螺丝一个是高压阀门，一个是低压阀门，其中一个脱落的话都会造成慢速漏氟；

### 燃气热水器安装及拆装

株洲市石峰区雄风家电服务部旗下共有各大品牌空调安装于维修、电视机维修、洗衣机维修、热水器维修（太阳能空气能热水器）、冰箱维修、煤气灶维修、油烟机维修、冰库维修、消毒柜维修等业务

上门先大概看下安装的环境，和用户沟通好安装的位置，注意水管 电线 以及燃气管和用户造一下预算

确定好位置后，标记打孔位置，中央空调维修保养，挂好热水器

连接水管 燃气管到，检查水管是否漏水，用检漏仪检查是否漏气或者用肥皂泡是否冒泡一切正常之后安装烟管，变频空调维修视频，烟管一定要通往室外，1烟道式热水器烟管不超过2米，强排式热水器烟管不超过5米（弯头过多时，直线长度要减少）烟管要固定好 用铝箔纸胶好

安装电池 插电试机，和用户讲解使用方法和注意事项

收拾工具 打扫卫生

中央空调维修保养-空调维修-株洲石峰区雄风家电由株洲市石峰区雄风家电服务部提供。株洲市石峰区雄风家电服务部（[www.hnxfjd.com](http://www.hnxfjd.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。石峰区雄风家电——您可信赖的朋友，公司地址：湖南省株洲市石峰区清石路锦云小区15号门面，联系人：陈明亮。