

供应日本藤仓62c熔接机 住维通信 供应

产品名称	供应日本藤仓62c熔接机 住维通信 供应
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

光纤熔接机出现无法识别的情况怎么办？

- 1.对准：现在的熔接机都是两根光纤的纤芯对准，供应日本藤仓62c熔接机，通过CCD镜头找到光纤的纤芯
- 2.放电：两根电极棒开释瞬间高压（几千伏，不过是很短的瞬间），达到击穿空气的效果，击穿空气后会发生一个瞬间的电弧，供应日本藤仓80c熔接机，电弧会发生高温，将已经对准的两条光纤的前端融化，因为光纤是二氧化硅材质，也就是通常说的玻璃（当然光纤的纯度高的多），很简单达到熔融状态的，然后两条光纤稍微向前推进，所以两条光纤就粘在一起了。

使用较久的光纤熔接机出现的疑问.如果机子年头较久，也许需求考虑马达或许CCD是否要寿终正寝了..如果是CCD的疑问，首要应该是清洁，供应，找个熟悉的维修站或许售后做一下养护程序错乱太笼统，有也许是v型曹偏移（尽管V型曹由马达驱动，但是也有也许改变方位校准不了）

ccd有灰尘 熔接后 损耗大 或不熔接 有报错

光纤熔接机马达超出行程后不再工作（有也许是马达卡住了，都有限位器的 超出限位器 会直接报错不康复）

光纤熔接机走快递注意事项

光纤熔接机属于高精密仪器，个个都价格不菲，零部件都比较娇贵，稍微一摔就有可能错位，供应日本藤仓27s熔接机，快递过程中往往会造成这些损坏。为了省那几块钱，走便宜的快递会得不偿失。建议走比较有保证的快递，再用气泡膜多包几层，最后用纸箱子装好。最近经常收到用尼龙袋包装的机器，运气不好的外箱子就会摔碎，内部机器也会相对有损坏，再去找赔偿，是不是劳民伤财。

选用精度高的光纤端面切割器来制备光纤端面，光纤端面的好坏直接影响到熔接损耗大小，切割的光纤应为平整的镜面，无毛刺，无缺损。光纤端面的轴线倾角应小于1度，高精度的光纤端面切割器不但提高光纤切割的成功率，也可以提高光纤端面的质量。这对OTDR测试不着的熔接点（即OTDR测试盲点）和光纤维护及抢修尤为重要。

供应日本藤仓62c熔接机-住维通信(在线咨询)-供应由南京住维通信科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京住维通信科技有限公司（www.nj1988.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为网络通信产品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.njzwtxt.com）还是从事光纤熔接机，光时域反射仪，光纤寻障仪的厂家，欢迎来电咨询。